

# 台达 DELTA 伺服驱动器出现欠压的维修技术说明

产品名称	台达 DELTA 伺服驱动器出现欠压的维修技术说明
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

## 产品详情

台达伺服驱动器出现欠压的问题，可能由多种原因引起，如电源电压不稳定、负载过大、电机过热等。在维修过程中，应首先检查电源电压是否在额定范围内，并检查负载是否过大。同时，还应检查电机是否过热，并采取相应的降温措施。此外，还应检查驱动器的参数设置是否正确，并进行必要的调整。只有通过这些步骤，才能确保设备恢复正常运行。