

# 库卡 KUKA 伺服驱动器发生欠压的情况的维修方案讲解

产品名称	库卡 KUKA 伺服驱动器发生欠压的情况的维修方案讲解
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

## 产品详情

库卡伺服驱动器维修案例讲解：伺服驱动器发生欠压的情况，通常是由于电源电压不稳定、接线松动、负载过大等原因引起的。这种故障会导致驱动器报警，影响设备的正常运行。在维修过程中，首先需要检查电源电压是否在额定范围内，其次要检查驱动器的接线是否正确，最后要检查负载是否在允许范围内。通过上述步骤，可以有效地排除故障，恢复设备的正常运行。

忽视预防性维护的重要基础，欠压问题的维修，确实需要专业的技术支持。同时，还不能