

# 台湾镓圣YI-SHING油泵/叶片泵VP-20-FA1DH型号齐全

产品名称	台湾镓圣YI-SHING油泵/叶片泵VP-20-FA1DH型号齐全
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:镓圣YI-SHING 型号:VP-40-FA3DH 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

## 产品详情

油液吸不上。叶片泵油吸不上的原因和排除方法

常见故障及其原因

排除方法

油面过低，油液吸不上

检查并加注到规定油标线

油液黏度过大，使叶片在转子槽内滑动不

灵活

一般用20#液压油或22#汽轮机油

配油盘端面与壳体内平面接触不良，高低压腔串通

整修配油盘端面

泵体内部有砂眼，高低压腔串通

更换

电动机转向反了

## 纠正

镙圣油泵VP-40+PA镙圣YI-SHING油泵/叶片泵，VP-20-FA3-H，

VP-20-FA2-H，VP-20-FA1-H，VP-30-FA3-H，VP-30-FA2-H，

VP-30-FA1-H，VP-20-FA3DH，VP-20-FA2DH，VP-20-FA1DH，

VP-40-FA3-H，VP-40-FA2-H，VP-40-FA1-H，VP-40-FA3DH，

VP-30-FA3DH，VP-40-FA2DH，VP-40-FA1DH，VP-15F-A3、

VP-15F/A1、VP-20F-A3、VP-20F/A2、VP-30F-A3、VP-30F/A3、

VP-40F/A3、VP-40F-A3、VP-20F-AON、VP-30F-AON、VP-40F-AON、

HVP-40-140台湾油泵，HVP-40-140、VP-30-140、VP-40-140;VDC-1A-F40D;

VHO-F-15、VHO-F-20、VPE-40D-10;TCVP-F12-A3-A;VHI-F-30、VHI-F-40、VP-15-F/A1、VP1-15-70;150T-116-FR;VP1-20-70;

VPKC-F8A1-01、VPKC-F12A2-01、VPKC-F15A3-01、VPKC-F20A4-01

VPKCC-F1212A1A1-01、VPKCC-F1515A2A2-01、VPKCC-F2020A3A3-01、VPKCC-F3030A4A4-01、VPKCC-F4040A4A4-01

VPKC-F23A1-1、VPKC-F26A2-1、VPKC-F30A3-1、VPKC-F40A4-1

油泵VPKCC-F2323A1A1-01、VPKCC-F2626A2A2-01、VPKCC-F3030A3A3-01、VPKCC-F4040A4A4-01

VPVC-F12-A1-02、VPVC-F20-A2-02、VPVC-F30-A3-02、VPVC-F40-A3-02

VP-SF-15-A-20、VP-SF-15-C-20、VP-SF-15-B、VP-SF-20-B、VP-SF-20-A-20、VP-SF-20-C-20、VP-SF-30-B、VP-SF-30-A-20、VP-SF-30-C-20、VP-SF-40-A-20、VP-SF-40-C-20、VP-SF-40-B、VP-SF-15-D、VP-SF-20-D、VP-SF-30-D、VP-SF-40-D、

VDP-SF-12-D、VDP-SF-15-D、VDP-SF-20-D、VDP-SF-30-D、VDP-SF-40-D、VDP-SF-30-B、VDP-SF-40-B、VDP-DF-30-30、VDP-DF-40-40

## 变量叶片泵

TCVP-F8-A1-02、TCVP-F15-A2-02、TCVP-F20-A3-02、TCVP-F30-A3-02、TCVP-F40-A4-02、

## 叶片油泵

DVVP-SF-20-A-10、DVVP-SF-20-B-10、DVVP-SF-20-C-10、DVVP-SF-20-D-10、DVVP-SF-30-A-10、DVVP-SF-30-B-10、DVVP-SF-30-C-10、DVVP-SF-30-D-10、DVVP-SF-40-A-10、DVVP-SF-40-B-10、DVVP-SF-40-C-10、DVVP-SF-40-D-10、

VPL 2-40 FA 3、VPL 2-30 FA 3、VPL 2-15 FA 3、VPL 2-20 FA 3、VPL 2-40 FA 2、VPL 2-30 FA 2、VPL 2-20 FA 2、VPL 2-15 FA 2

