

粘土坩埚加工定制 润福鑫坩埚 石家庄粘土坩埚

产品名称	粘土坩埚加工定制 润福鑫坩埚 石家庄粘土坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

1.新坩埚使用前4 - 5小时将坩埚搬放于油炉边预热，对坩埚除湿表面有帮助。

2.新坩埚使用前先在坩埚内放置木炭或木材燃烧四小时左右，对坩埚之除湿有帮助。

3.新坩埚炉内升温预热时间如下：0 --200 慢速升温 4H 油 0 --300 慢速升温 1H 电 200 --300 慢速升温 4H 炉 300 --800 慢速升温 4H 炉 300 --400 慢速升温 4H 400 --600 快速升温保持 2H4.停炉后，开炉预热时间如下：油炉及电炉：0 --300 慢速升温 1H 300 --600 慢速升温 4H 600 - 快速升温到 需要之度数 a.电炉：时.好是持续保温，粘土坩埚生产厂家，温度定在 600 左右；如不保温，粘土坩埚加工定制，汤料需尽量舀出来，勿留在坩埚内太多；如遇停电时需迅速把料取出。b.油炉：停炉后汤料尽量舀干净，炉盖子及炉通风口需盖好，保持炉之余温避免坩埚受潮。

坩埚保养方法主要有

1、坩埚存放时必需放在干燥入或木架上，粘土坩埚生产，出炉东西和坩夹要符合坩埚外形，夹此中部防范部门受力损坏坩埚。

2、坩埚与炉壁之间应保持适合距离，坩埚应放在炉内正中，运用过程当中，石家庄粘土坩埚，每周将坩埚转折一次，可延长坩埚运用寿命。

3、搬运时要轻拿轻放，严禁摔震，并防范强腐蚀火焰直喷坩埚侧面和底砣。

4、加料时应根据坩埚容量，不可加料太多，太紧防范紧缩坩埚，运用适量助燃剂、添加剂将减少坩埚运用寿命

尽管石墨坩埚的用户越来越多，但是对于它的保养常识，大概就没有多少人真正知道了，那么今天小编就给大家仔细讲解一下。

1、坩埚规格号即铜之容量（#/千克）

2、石墨坩埚严防湿润，存放时必需放在干燥处或木架上。

3、搬运时轻拿轻放，严禁摔震。

4、运用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，温度逐升到 500 。

5、坩埚应放在炉口平面以下防范炉盖磨损坩埚上口。

粘土坩埚加工定制-润福鑫坩埚(在线咨询)-石家庄粘土坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂是从事“粘土坩埚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张贞光。