

VT580W0PTDP、VT580W0PTET，维修ESA触摸屏中心

产品名称	VT580W0PTDP、VT580W0PTET，维修ESA触摸屏中心
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	178.00/台
规格参数	触摸屏维修:技术过硬 施耐德触摸屏黑屏维修:价格优惠 施耐德触摸屏花屏维修:周期短
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室（7楼）
联系电话	0512-57018565 13776355230

产品详情

VT580W0PTDP、VT580W0PTET维修ESA触摸屏联系电话详细介绍

ESA意萨触摸屏触摸板，ESA意萨触摸屏玻璃板，ESA意萨触摸屏高压条，ESA意萨触摸屏灯管，ESA意萨触摸屏液晶，ESA意萨触摸屏显示屏，ESA意萨触摸屏外壳，ESA意萨触摸屏主板，本公司可快速触摸屏维修、变频器维修、驱动器维修、伺服电机维修、电源模块维修，售配件触摸板、液晶、触摸屏外壳、电源板、高压条、背光灯、按键面板等。

触摸屏常见故障及处理.故障一：触摸屏触摸偏差.现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。故障二：触摸屏触摸偏差.现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。故障三：触摸屏触摸无反应.现象：触摸屏鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：(1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作;(2)触摸屏发生故障;(3)触摸屏控制卡发生故障;(4)触摸屏信号线发生故障;(5)计算机主机的串口发生故障;(6)计算机的操作系统发生故障;(7)触摸屏驱动程序安装错误。

维修ESA触摸屏VT550，终端机

VT55000P0、VT55000P0AB、VT55000P0CD、VT55000P0SA、VT5500000、VT5500000AB、VT5500000SA

ESA，VT560W，终端机

VT560WA0M00、VT560WA0M00N、VT560WA0000、VT560WA0000N

ESA，VT580W，终端机

VT580WAPT00、VT580W0PTCN、VT580W0PTDP、VT580W0PTET

ESA，VT565W，终端机

VT565WAPM000043、VT565WAP0SA、VT565WAP000、VT565WAP000AB、VT565WAP000N、VT565WA00SA

VT565WA0000、VT565WA0000AB、VT565WA0000N、VT565WA00000015、VT565W000CN

ESA，VT595W，终端机

VT595WAPT00、VT595WAPT00N、VT595WAPT00SA、VT595W0PTBU、VT595W0PTCN、VT595W0PTDP

VT595W0PTET、VT595W0PTETN、VT595W0PTETSA

ESA，VT585W，终端机

VT585WAPSSA、VT585WAPS00、VT585WAPS00AB、VT585WAPS000012、VT585WAP TSA、VT585WAP

T00

VT585WAPT00AB、VT585WBPTBU、VT585WBPTCN、VT585WBPTCNN、VT585WBPTCN0050、VT585
WBPTDP

VT585WBPTDPN、VT585WBPTET、VT585WBPTETN、VT585WBPTETSA、VT585WBPT00、VT585WBP
T00N

VT585WBPT00SA、VT585W0PSCN、VT585W0PS000020、VT585W0PTCN、VT585W0PT000037

VT580W0PTDP、VT580W0PTET维修ESA触摸屏联系电话