

安徽芜湖ABB变频器专业维修 ACS800报7301故障代码变频器维修

产品名称	安徽芜湖ABB变频器专业维修 ACS800报7301故障代码变频器维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器专业维修 ACS800报7301故障代码变频器维修

直流母线充电电阻烧坏。

现象：变频器上电瞬间变频器内部打火花冒烟。故障确诊：此故障为将制动电阻接在了直流母线上，导致了直流母线充电电阻烧坏。制动电阻接在了UDC+、UDC-端。

故障代码显示：7301

故障原因

脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间通讯出现故障，或脉冲编码器模块和传动单元之间的通讯出现故障。

故障处理

检查脉冲编码器和它的接线、脉冲编码器接口模块和它的接线、以及参数组50 ENCODER MODULE 的设定。

ABB变频器无显示维修 ABB变频器无输出维修 ABB变频器报故障维修 ABB报电源故障维修
过压 过流 过载 过温等常见故障维修

ABB变频器维修： ACS 800-02系列直接转矩控制型变频器ACS 800-02-0140-3+P901ACS
800-02-0170-3+P901ACS 800-02-0210-3+P901ACS 800-02-0260-3+P901ACS 800-02-0320-3+P901ACS
800-02-0400-3+P901ACS 800-02-0440-3+P901ACS 800-02-0490-3+P901

ACS 800-02-0170-5+P901ACS 800-02-0210-5+P901ACS 800-02-0260-5+P901ACS 800-02-0320-5+P901ACS
800-02-0400-5+P901ACS 800-02-0440-5+P901ACS 800-02-0490-5+P901ACS 800-02-0550-5+P901ACS
800-02-0610-5+P901

ACS800-02-0140-7+901ACS800-02-0170-7+901ACS800-02-0210-7+901ACS800-02-0260-7+901ACS800-02-0320-
7+901ACS800-02-0400-7+901ACS800-02-0440-7+901ACS800-02-0490-7+901ACS800-02-0550-7+901ACS800-02
-0610-7+901