

# 宣城池州ABB变频器维修中心 ACS800系列报告7123故障代码

产品名称	宣城池州ABB变频器维修中心 ACS800系列报告7123故障代码
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

ABB变频器维修中心 ACS800系列报7123故障代码上海维修站

ABB变频器维修中心 各种故障快速维修 ABB变频器报警维修 ABB变频器苏州维修 ABB变频器上海维修  
ABB变频器浙江维修 ABB变频器安徽维修

ABB变频器维修：ACS100、ACS140、ACS400、ACS500、ACS501、ACS600、ACS800、ACS1000、ACS880  
等系列

故障代码：7123

电机超速。可能由于转速最小值/最大值设置不正确；制动转矩不足或使用转矩给定值时，负载发生变化。跳闸极限是超过运行范围最大转矩给定值时，负载发生变化。跳闸极限是超过运行范围最大转速juedui值极限（标量控制模式下）40HZ。运行范围限幅范围是由参数2和20.02（DTC模式下）或20.07和20.08（标量控制模式下）设置。

检查转速最小值/最大值的设置。检查电机制动转矩是否足够。检查转矩控制的可行性。检查是否需要制

动斩波器和制动电阻。

ABB变频器维修： ACS 800-01系列直接转矩控制型变频器ACS 800-01-0003-3+P901ACS

800-01-0004-3+P901ACS 800-01-0005-3+P901ACS 800-01-0006-3+P901ACS 800-01-0009-3+P901ACS

800-01-0011-3+P901ACS 800-01-0016-3+P901ACS 800-01-0020-3+P901ACS 800-01-0025-3+P901ACS

800-01-0030-3+P901ACS 800-01-0040-3+P901ACS 800-01-0050-3+P901ACS 800-01-0060-3+P901ACS

800-01-0070-3+P901ACS 800-01-0100-3+P901ACS 800-01-0120-3+P901ACS 800-01-0135-3+P901ACS

800-01-0004-5+P901ACS 800-01-0005-5+P901ACS 800-01-0006-5+P901ACS 800-01-0009-5+P901ACS

800-01-0011-5+P901ACS 800-01-0016-5+P901ACS 800-01-0020-5+P901ACS 800-01-0025-5+P901ACS

800-01-0030-5+P901ACS 800-01-0040-5+P901ACS 800-01-0050-5+P901ACS 800-01-0060-5+P901ACS

800-01-0070-5+P901ACS 800-01-0100-5+P901ACS 800-01-0120-5+P901ACS 800-01-0140-5+P901ACS

800-01-0165-5+P901ACS 800-01-0011-7+P901ACS 800-01-0016-7+P901ACS 800-01-0020-7+P901ACS

800-01-0025-7+P901ACS 800-01-0030-7+P901ACS 800-01-0040-7+P901ACS 800-01-0050-7+P901ACS

800-01-0060-7+P901ACS 800-01-0070-7+P901ACS 800-01-0100-7+P901ACS 800-01-0120-7+P901