

浙江黄岩ABB ACS800系列变频器报9000故障代码维修例案

产品名称	浙江黄岩ABB ACS800系列变频器报9000故障代码维修例案
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB ACS800系列变频器报9000故障代码维修例案

ABB变频器维修中心：ACS150系列变频器维修中心、ACS300系列变频器维修中心、ACS350系列变频器维修中心、ACS400系列变频器维修中心、ACS500系列变频器维修中心、ACS600系列变频器维修中心、ACS800系列变频器维修中心、ACS880系列变频器维修中心 ACS510系列变频器维修中心、ACS550系列变频器维修；

故障代码 9000

故障原因

外部设备故障。（此故障信息是由一个可编程数字输入所定义。）

故障处理方法

检查外部设备有无故障。检查参数 30.03 EXTERNAL FAULT 的设置。

ABB变频器维修故障：无法启动故障，无显示故障，主板故障报警，开关电源烧坏，过电流故障报警，欠电压故障报警，过载故障报警，过热故障报警，接地故障报警，无显示故障，有显示无输出故障，主回路过电压故障，主回路欠电压故障，输入欠电压故障，输出欠电压故障，保险丝熔断烧坏故障，上电烧保险管故障，输入缺相故障，散热扇过热，负载短路故障等 我司主要经营数控机床、加工中心、工控机（工业电脑）、机器人、印刷机、电梯、医疗等各种工控设备电路板维修；各种工业CPU主板维修、控制板维修、电源板维修、I/O板维修、通讯显示板维修等；变频器维修、驱动器维修、调速器维修、工业电源维修、工业触摸屏维修、控制器维修、仪器仪表维修、PLC维修、工业显示器维修等。