

雷赛伺服驱动通电不显示 过流维修 HBS758

产品名称	雷赛伺服驱动通电不显示 过流维修 HBS758
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	278.00/台
规格参数	伺服驱动维修中心:周期短 伺服驱动器维修:修复率高 伺服驱动器维修:昆山乐修
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室(7楼)
联系电话	0512-57018565 13776355230

产品详情

雷赛伺服驱动通电不显示 过流维修 HBS758

专业变频器维修点,变频器维修品牌:西门子、安川、ABB、三菱、住友、AB、通力、LUST、伦茨、力士乐、SEW、艾默生、贝加莱、欧姆龙、东芝、日立、英威腾、施耐德、鲍米勒、丹佛斯、汇川、东洋、富士、台达、时代、埃斯顿、松下等。

常见故障维修:

1.触摸屏、人机界面、控制面板

常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反w触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及*等故障维修

2.伺服驱动器

常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等:

3.变频器

常见故障现象有:整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电压或欠电压、显示过电流或接地短路、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常带载后显示过载或过电流

伺服驱动器LED灯都不亮可能是以下原因造成的：

- 1.电源未接通:检查电源线和电源插座是否正常，确保驱动器接通了电源。
- 2.驱动器保险丝熔断：驱动器保险丝熔断是一种常见的故障，可能是由于驱动器内部短路、过载或其他原因导致。
- 3.驱动器内部元器件损坏：驱动器内部元器件损坏也可能导致LED灯不亮，如驱动器电源模块、控制模块、功率模块等。
- 4.驱动器电源故障：驱动器电源故障也可能导致LED灯不亮，如电源线接触不良、电源模块损坏等。
- 5.驱动器控制信号故障：驱动器控制信号故障也可能导致LED灯不亮，如控制信号线接触不良、控制模块损坏等。
- 6.参数设置错误:检查驱动器的参数设置是否正确，例如电机类型、控制模式等。
- 7.信号线连接错误:检查信号线的连接是否正确，确保信号线连接到了正确的端口。
- 8.驱动器损坏:如果保险丝没有问题，则可能是驱动器本身损坏，需要更换新的驱动器。