

ACS800系列ABB变频器55kw报2300故障维护

产品名称	ACS800系列ABB变频器55kw报2300故障维护
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器ACS800系列55kw报2300故障代码维修中心

专业维修ABB变频器 ABB变频器报警维修 ABB变频器炸机维修 ABB变频器模块损坏维修
ABB变频器上错电炸机怎么办？

故障代码2300

故障原因

根据参数20.03 MAXIMUM CURRENT定义的电流限幅，传动限制电机电流。

故障处理

减少负载或增加斜坡时间。增加参数20.03 MAXIMUM CURRENT值。检查故障功能参数。

不太严重的错误，称为报警，诊断显示是建议性的。出现不太严重的错误，传动单元通常用下列方式报

告发现异常：1：传动单元上绿LED指示灯闪烁（不适用于来自控制盘操作错误引起的报警）。2：报警字参数（0308或0309）的相应位。3：利用控制盘查看报警代码和信息。几秒钟后报警信号会从控制盘上消失。但是只要报警情况存在，报警信息将周期性的返回到控制盘上。故障复位

ABB变频器常见故障维修中心

无法启动故障，无显示故障，主板故障报警，开关电源烧坏，过电流故障报警，欠电压故障报警，过载故障报警，过热故障报警，接地故障报警，无显示故障，有显示无输出故障，主回路过电压故障，主回路欠电压故障，输入欠电压故障