

西门子840D数控系统报警231116编码器坏更换解决

产品名称	西门子840D数控系统报警231116编码器坏更换解决
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子840D数控系统报警231116编码器坏更换解决，

西门子840D sl 编码器报警 报警号25201、231116、25000、231125

系统是840D的，电主轴，编码器接口信号SMC20，1FTL6编码器，17针的

报警号25201：轴SP1伺服故障

报警号231116：编码器1：监控信号A+B振幅错误，信号AB故障

报警号25000：轴SP1主动编码器硬件出错

报警号231125：编码器1：过调制信号A或者B振幅错误.信号AB错误

换编码器，并且电主轴振动问题需要解决，否则还容易坏编码器。编码器码盘需要尽量避免收到物理冲击。工艺上，zuihao减少进刀量，增加加工次数，或者尽量避免大口径刀侧向垂直加工。还需要查看下电主轴在高转速下的特性，

西门子828D报201481接口坏维修，201315驱动不可运行，201482故障，207800没功率单元，25201轴Z1伺服故障，西门子S120报F30025和230005过载，西门子数控系统207900故障，西门子S120报警F07900，25201，21612，西门子S120驱动器F31885，数控系统231885电机报故障，西门子电机报F07412，电机报警F07900,828D报警207862总线外部故障，206200整流单元故障，

F31111,F31115,F31125,F31116,F31135,207016,231129,231101,F07412,F07410,231885，25001，25201，230885，231885，840DSL报警号，轴Y1驱动器故障，轴Y1伺服故障，025202轴Y1短期内驱动故障，025201轴Y1伺服故障，828D报警231100编码器零标记距离出错，21612轴MSP1故障，MSP1伺服故障报警，231101编码器零标记故障，25201轴MSP1伺服故障，大族激光机报机床紧急停止维修，激光切割机伺服驱动器未就绪，西门子驱动器F07410维修

S120电机伺服接口系统错误，300402维修，26100，25000主动编码器硬件出错，26106编码器没找到，231115故障，25201周Y伺服故障，6SN1123报轮廓监控故障，代码608维修，故障607维修，380500故障，25050报警，西门子840D报警600401维修，系统报警600501制动器故障，700410故障，25050故障含义