

# 代理销售固瑞克胶泵|供胶泵|注胶泵|供胶泵|压盘泵下缸体维修包盾尾油脂泵维修包 255509

产品名称	代理销售固瑞克胶泵 供胶泵 注胶泵 供胶泵 压盘泵下缸体维修包盾尾油脂泵维修包 255509
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:255509 使用缸体:L200CS-200CC
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

## 产品详情

单双组份固瑞克供胶系统中常规的下缸体|下泵体为CHECK泵：弹匣式喉部密封组件便于更换

2555523喉部密封件

固瑞克胶泵|压盘泵|注胶泵|硅胶泵|打胶泵|挤胶泵|压胶泵 常见故障排查参考如下：

柱塞泵无法上升或下降，可能的原因为：

1. 空气阀已关闭或者气路已堵塞，应打开清理；
2. 手动阀处于关闭或堵塞状态，应打开并清理；
3. 活塞磨损或者损坏，需及时更换配件；
4. 没有足够的空气压力，需增大空气压力；

柱塞上升或者下降太快，可能是气压太大，需减小气压；

活塞杆周围漏气可能是因为杆密封件磨损，需要更换配件；

流体挤过柱塞泵挂环，可能是气压太大或挂环磨损或损坏，需要减小气压和更换损坏的配件。

泵填料不正确或泵送空气可能得原因有：

1. 空气阀关闭后者气路堵塞，需打开并清理；
2. 活塞磨损或损坏，需更换；
3. 空气压力不足，需增大；
4. 手动阀已关闭或堵塞，需打开并清理；
5. 手动阀不干净、磨损或堵塞，需清洗或者维修；

空气辅助阀无法压住料桶或者将柱塞板退出可能得原因有：

1. 空气阀已关闭或者气路堵塞，需打开并清理；
2. 阀门通道已堵塞，需清洗。
3. 没有足够的空气压力，需增大空气压力。

胶泵下缸体检修离不开各种维修包，常用的下缸体维修包，喉部密封件，活塞杆等

L200CS -200CC下缸体密封维修包-255509