

# 武安电动葫芦 环链电动葫芦 飞马起重

产品名称	武安电动葫芦 环链电动葫芦 飞马起重
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

## 产品详情

在工程结束或施工现场不再需要龙门吊的时候，拆除龙门吊也需要严格遵守相关规则，以免发生意外，产生不必要的一些损失。小编根据多年从业经验，特将拆除龙门吊过程中的特别注意事项总结如下，以供大家参考。

- 5.在高空作业时所有使用的工器具都要绑上防坠绳与安全带工作人员必须将安全带固定在自己身上。
- 6.在拆除的过程当中工作人员一定要集中注意力，以防抓脱、踩空等等。
- 7.起重机的捆绑工作必须找个人去专门负责检查，不能忽视，确保证万无一失。
- 8.当龙门吊将要起吊的时候，货物周围必须清除非工作人员，以防造成不必要的人身伤害。
- 9.起吊的钢丝绳必须达到没有断丝、磨损等超标现象的要求。
- 10.主梁起吊以后，所有的员工都必须坚守在自己的工作岗位，不得擅自离开。

## 电动葫芦导绳器损坏原因分析

电动葫芦因更换滚筒后，使用没多久，就出现电动葫芦导绳器崩裂现象，电动葫芦起重机，“导绳器”虽为易损件，但除此之外，武安电动葫芦，就出现不明原因的崩断。

导绳器规格：除非标定做外，一般可分为铸钢卷筒用的和铸铁卷筒用的，起升高度在12米以上为铸钢卷筒导绳器直径小一些，起升高度在12米以下为铸铁卷筒导绳器直径大一些。

钢丝绳电动葫芦更换滚筒后由于不是原装组件，可能会导致导绳器受力不均或者安装程序、部件不匹配所致。坤力在此建议您在哪里购买的电动葫芦产品，如部件有所损坏，一定尽量联系当时的购买商要求原装部件。防爆葫芦检修应按照GB3836.13进行，环链电动葫芦，危险区绳与滚筒的运动也涉及防爆安全，属于非电气防爆范畴。

磨损钢丝绳电动葫芦上的传动齿轮另一种失效形式是磨损，磨损后轮齿变薄。如果润滑油内有杂质造成的磨损，一般称为研磨性磨损。这种磨损常常在齿顶和齿根出现很深的刮道，刮道垂直于节线并且相互平行。刮道出现以后，减速器内油温上升，齿轮传动发生尖细噪声，这时必须更换润滑油。

由于齿形偏差、安装中心距偏差过大，都可能造成齿轮副齿顶边缘和齿根过渡曲线部分过度挤压，使齿根圆角部分产生剧烈的磨损。由于过载，往往使主动轮的齿根或被动轮的齿顶（有时也可能沿整个齿面）被磨掉很薄一层。

对于起升机构减速器齿轮磨损后，齿厚不应小于原齿厚的60%，对于运行机构齿轮磨损后齿厚不应小于原齿厚的80%，超过标准则应更换新齿轮。齿厚的磨损可以用测齿卡尺测量分度圆齿厚来检验。测量方法如图所示。测齿卡尺是游标卡尺和深度尺的综合卡尺，用来测量齿厚。测量时，先从图纸上查出齿高（即从分度圆至齿顶的高度），将测齿卡尺的垂直刻度尺调至这一高度。然后，将卡脚卡住轮齿，用水平刻度尺测量齿厚。测量精度可达0.02mm。

武安电动葫芦-环链电动葫芦-飞马起重(优选商家)由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司是从事“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。