

ABB变频器ACS800面板显示7302报警维修

产品名称	ABB变频器ACS800面板显示7302报警维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

专业维修变频器中心 ABB变频器ACS800面板显示7302报警维修

ABB变频器 维修范围包括：运行不了、上电炸机、上错电、上电不能启动、过温、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、缺项故障、接地故障、不能调速、限流运行等故障维修。

故障代码7302

故障原因

脉冲编码器相位错误：A相接到了B相的端子上，反之亦然。

解决方法

交换脉冲编码器相A和相B的接线。

故障排除

根据变频器发生故障或损坏的特征，一般可分为两类；一种是由于使用环境恶劣，高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障（严重时，会出现打火、爆炸等异常现象）。这类故障

发生后，一般会使变频器无任何显示，其处理方法是先对变频器解体检查，重点查找损坏件，根据故障发生区，进行清理、测量、更换，然后全面测试，再恢复系统，空载试运行，观察触发回路输出侧的波形，当6组波形大小、相位差相等后，再加载运行，达到解决故障的目的；另一类是在运行中频繁出现的自动停机现象，并伴随着一定的故障显示代码，其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法，进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适，或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。

专业维修变频器中心 ABB变频器ACS800面板显示7302报警维修

ABB变频器维修：ACS 800-07系列直接转矩控制型变频器ACS 800-07-0070-3+P901ACS

800-07-0100-3+P901ACS 800-07-0120-3+P901ACS 800-07-0140-3+P901ACS 800-07-0170-3+P901ACS

800-07-0210-3+P901ACS 800-07-0260-3+P901ACS 800-07-0320-3+P901ACS 800-07-0400-3+P901ACS

800-07-0440-3+P901ACS 800-07-0490-3+P901ACS 800-07-0100-5+P901ACS 800-07-0120-5+P901ACS

800-07-0140-5+P901ACS 800-07-0170-5+P901ACS 800-07-0210-5+P901ACS 800-07-0260-5+P901ACS

800-07-0320-5+P901ACS 800-07-0400-5+P901ACS 800-07-0440-5+P901ACS 800-07-0490-5+P901ACS

800-07-0550-5+P901ACS 800-07-0610-5+P901ACS 800-07-0140-7+P901ACS 800-07-0170-7+P901ACS

800-07-0210-7+P901ACS 800-07-0260-7+P901ACS 800-07-0320-7+P901ACS 800-07-0400-7+P901ACS

800-07-0440-7+P901ACS 800-07-0490-7+P901ACS 800-07-0550-7+P901ACS 800-07-0610-7+P901