

# ABB变频器ACS800报FF86报故障代码维修快

产品名称	ABB变频器ACS800报FF86报故障代码维修快
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

维修ABB变频器ACS800报FF86报故障代码维修快

ABB变频器过压维修 ABB变频器维修中心 ABB变频器维修多少钱

### 故障排除

根据变频器发生故障或损坏的特征，一般可分为两类；一种是由于使用环境恶劣，高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障、严重时，会出现打火、爆炸等异常现象。这类故障

发生后，一般会使变频器无任何显示，其处理方法是先对变频器解体检查，重点查找损坏件，根据故障发生区，进行清理、测量、更换，然后全面测试，再恢复系统，空载试运行，观察触发回路输出侧的波形，当6组波形大小、相位差相等后，再加载运行，达到解决故障的目的；另一类是在运行中频繁出现的自动停机现象，并伴随着一定的故障显示代码，其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法，进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适，或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象

ACS 800-04P-0440-5+P901ACS 800-04P-0490-5+P901ACS 800-04P-0550-5+P901ACS  
800-04P-0610-5+P901ACS 800-04P-0140-7+P901ACS 800-04P-0170-7+P901ACS  
800-04P-0210-7+P901ACS 800-04P-0260-7+P901ACS 800-04P-0320-7+P901ACS  
800-04P-0400-7+P901ACS 800-04P-0440-7+P901ACS 800-04P-0490-7+P901ACS  
800-04P-0550-7+P901ACS 800-04P-0610-7+P901ACS 800-04-0003-3+P901ACS  
800-04-0004-3+P901ACS 800-04-0005-3+P901ACS 800-04-0006-3+P901ACS  
800-04-0009-3+P901ACS 800-04-0011-3+P901ACS 800-04-0016-3+P901ACS  
800-04-0020-3+P901ACS 800-04-0023-3+P901ACS 800-04-0025-3+P901ACS  
800-04-0030-3+P901ACS 800-04-0035-3+P901ACS 800-04-0040-3+P901ACS  
800-04-0050-3+P901ACS 800-04-0060-3+P901ACS 800-04-0070-3+P901ACS  
800-04-0100-3+P901ACS 800-04-0120-3+P901ACS 800-04-0135-3+P901ACS  
800-04-0140-3+P901ACS 800-04-0170-3+P901ACS 800-04-0210-3+P901

ACS 800-04-0260-3+P901

ABB变频器维修：ACS 800-04系列直接转矩控制型变频器

比如：过流、过压、过载是一启动就报，还是运行一段时间才报，这个也是关键。