

# ABB变频器全系列维修 ACS800报NO故障快速维修

产品名称	ABB变频器全系列维修 ACS800报NO故障快速维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

ABB变频器全系列维修 ACS800报NO故障快速维修、

专业维修ABB变频器 ACS800变频器维修 ABB变频器全型号维修 ABB全系列变频器维修  
ABB变频器无输出维修 ABB变频器过压维修

故障代码NO COMMUNICATION(X)

故障原因

Panel Link (控制盘链路) 上出现电缆问题或硬件故障。

4) =控制盘的型号与传动的应用程序版本不兼容。

故障处理

检查控制盘链路连接。按RESET键。控制盘复位需要半分钟时间，请等待。

检查控制盘型号和传动应用程序的版本。控制盘型号印刷在控制盘的外壳上。应用程序版本存储在参数3.02中。

本公司专业维修三菱、安川、LS、富士、松下、东元、台达、A-B、汇川、等品牌变频器。修复率高，价格合理，维修服务好

ACS 800-02-0170-5+P901ACS 800-02-0210-5+P901ACS 800-02-0260-5+P901ACS 800-02-0320-5+P901ACS  
800-02-0400-5+P901ACS 800-02-0440-5+P901ACS 800-02-0490-5+P901ACS 800-02-0550-5+P901ACS  
800-02-0610-5+P901

ACS800-02-0140-7+901ACS800-02-0170-7+901ACS800-02-0210-7+901ACS800-02-0260-7+901ACS800-02-0320-  
7+901ACS800-02-0400-7+901ACS800-02-0440-7+901ACS800-02-0490-7+901ACS800-02-0550-7+901ACS800-02-  
-0610-7+901ABB变频器维修：ACS 800-04P系列直接转矩控制型变频器ACS 800-04P-0140-3+P901ACS  
800-04P-0170-3+P901ACS 800-04P-0210-3+P901ACS 800-04P-0260-3+P901ACS 800-04P-0320-3+P901ACS  
800-04P-0400-3+P901ACS 800-04P-0440-3+P901ACS 800-04P-0490-3+P901ACS 800-04P-0170-5+P901ACS  
800-04P-0210-5+P901ACS 800-04P-0260-5+P901ACS 800-04P-0320-5+P901ACS 800-04P-0400-5+P901ACS  
800-04P-0440-5+P901ACS 800-04P-0490-5+P901ACS 800-04P-0550-5+P901ACS 800-04P-0610-5+P901ACS  
800-04P-0140-7+P901ACS 800-04P-0170-7+P901ACS 800-04P-0210-7+P901