

科比伺服驱动器报错 E.nOHI故障代码原因分析及维修方案

产品名称	科比伺服驱动器报错 E.nOHI故障代码原因分析及维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

产品详情

科比伺服驱动器报错 E.nOHI 故障代码，通常意味着驱动器在高速运行过程中遇到了超出其承受能力的过载情况。这可能导致驱动器过热、绝缘损坏或电机绕组短路等严重后果。为了避免此类问题的发生，建议用户在操作过程中严格遵守操作规程，避免长时间超负荷运行。同时，定期检查驱动器的散热系统，确保其正常工作。在维修过程中，应使用专业的工具和材料，确保安全。如果发现驱动器本身存在故障，应及时更换。此外，还需要检查电机的绝缘电阻，确保其在安全范围内。通过以上措施，可以有效避免 E.nOHI 故障代码的再次发生，提高设备的运行效率和使用寿命。