

清丰县三元水泥管公司 钢筋混凝土钢承口顶管 台前顶管

产品名称	清丰县三元水泥管公司 钢筋混凝土钢承口顶管 台前顶管
公司名称	清丰县三元水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西
联系电话	13603837597 13603837597

产品详情

要选择合格的钢筋混凝土顶管，排污水泥顶管厂，首先要查看厂家是否办理了生产许可证的正规生产厂家，这样才能保障自己和大家的利益，相关企业的生产许可信息可在国家质量监督检验检疫总局网站查询。

再次是查看产品的标志，按GBT 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土顶管》9.1条款中规定出厂水泥管表面应标明企业名称、商标、生产许可证编号、产品标记、生产日期和“严禁碰撞”等标志。顶管出厂应附有出厂证明书，钢筋混凝土钢承口顶管，证明书中有关厂家相关信息、执行标准、生产许可证标志和编号以及物理及力学性能的检测报告；

钢筋混凝土顶管是以水泥、钢筋、沙、石子等做原材料以离心机搅拌成型的一种排污管，主要用于城市雨水、污水或农田排灌等排水的任务，它是一种非开挖铺设地下管道的施工方法，就是两头挖两口作业井，然后在井下从这头向另一头把管道顶进去。不过不是直接往土里顶，钢承口顶管，而是利用一个机头先在前面钻洞，一边钻一边把管道顶进去。

顶管施工过程中或施工后，在管道轴线两侧一定范围内地面沉降或隆起，台前顶管，使管道周围建筑物和道路交通及管道等公用设施受到影响，甚至危及到正常使用和安全。

原因分析：

- (1).开挖端面的取土量过多或过少，使工具管推进压力与开挖土体压力不平衡，造成地面沉降或隆起。
- (2).管道轴线偏差，或纠偏不当造成的土层土体损失。

(3).管道外围环形空隙（工具管外径与管外径之差）引起的土层土体损失，或顶管完成后未置换泥浆造成的土体损失。

(4).管道接口不严密造成的水土流失。

清丰县三元水泥管公司(图)-钢筋混凝土钢承口顶管-台前顶管由清丰县三元水泥制品有限公司提供。清丰县三元水泥制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三元水泥——您可xinl ai的朋友，公司地址：濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西，联系人：柳经理。