

西门子电机启动后不久报警F31115维修(半小时解决好)

产品名称	西门子电机启动后不久报警F31115维修(半小时解决好)
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子电机启动后不久报警F31115维修(半小时解决好),西门子s120接地维修, 西门子s120过载维修, f30001功率单元过电流, f30002功率单元直流母线过电压, f30002功率单元直流母线过电压, f30003功率单元直流母线欠压, 代码30038, f31131增量/ 偏移位置过大, f31125编码器 1: 过调制信号a 或者b 振幅错误, 轮廓监控报警维修, f30004功率单元逆变器散热器过热, f30005功率单元i2t过载, f30008故障维修, f30021功率单元接地, 西门子数控系统报021614故障, 802d按键面板不起作用, 西门子系统300505电机测量系统光学编码器出错, 25100编码器切换不可能, 700033报警, 16913, 700028, 25000 sp主动编码器硬件出错, 西门子802d开机出现400000报警, 802d故障400015, 802d报400014维修, plc停止, io启动故障, x,y,z,sp轴测量回路值出错, 30501, 828d控制器6sl3111维修, 828D启动报207841故障, 取消整流单元运行, 828D车床报代码206200维修, 主电源相位故障, 828D数控龙门207862外部故障, 150202等待NCK链接, 西门子828D报警25201轴MSP1伺服故障, 828D车床报警231150编码器初始化出错, 231806编码器组件故障, 207565编码器接口错误, 26106编码器没找到, 828D开机报警F07439故障, 828D报警26002故障, 伺服电机报F31101, CU320报警F31806, 31100, 311225, 31115, 西门子808d数控系统开机没有界面,

1- 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。

2- 检测插塞连接。

3- 更换编码器或者编码器电缆。

4- 检查编码器模块（例如：触点）。

使用不带自身轴承的测量系统时：

5- 检查探头的调校情况和测量轮的轴承。

使用带自身轴承的测量系统时：

6- 必须确保没有轴向力施加在编码器外壳上。

