

# ABB变频器报警7310维修ACS800-37-1160-5报警显示2330维修

产品名称	ABB变频器报警7310维修ACS800-37-1160-5报警显示2330维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

ABB变频器报警显示2330维修办法EARTH FAULT(2330)3.05 FW 1 bit 4(可编程的故障保护功能 30.17 传动检测到了负载不平衡。一般是由于电机或电机电缆的接地故障造成的。检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或浪涌吸收器。检查电机或电机电缆无接地故障：- 测量电机或电机电缆的绝缘电阻。

如果没有检测到接地故障，联系ABB代表处。

### ABB变频器维修制动器故障

故障原因:制动器运转不到位，到位信号限位不起作用，制动器机械故障。

解决方法:(1)、检查制动器供电是否正常。

(2)、检查制动确认信号与DI1的连线是否断路。 (3)、检查制动器限位及返回信号。

(4)、检查制动器是否动作，如无动作则检查制动器电源和制动器是否损坏。 ABB/80

0系列变频器维修故障：ACS800-37-1160-5整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电流或接地短路、显示过电压或欠电压、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流、有显示无输出等。