

7112/FF73维修北京ABB变频器ACS800-17LC-0350-3故障报警

产品名称	7112/FF73维修北京ABB变频器ACS800-17LC-0350-3故障报警
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器报警7112故障代码维修BR OVERHEAT(7112)3.18 AW 5 bit 2 制动电阻器过载。 停止传动，让电阻器冷却下来。检查电阻器过载保护功能的参数设置(参见参数组27 BRAKE CHOPPER)。检查制动周期以符合限幅要求。 CALIBRA DONE

abb变频器维修(FF37) 对输出电流互感器的校正完毕。 继续正常操作。

ABB变频器常见故障代码如下：一、2E08，3E04，3E05，3E08，4E06，4E07，4E0A，5E00，5E03，5E04故障二、5E05，5E06，5E07，5E08，5E09，5E0A，5E0B，5E0D，5E0F，5E11，5E13，5E14，6E00，6E01，6E02，6E03，6E04，6E05，6E06，6E07，6E08，6E0A故障 ABB/ACS800变频器维修：无法启动故障，无显示故障，主板故障报警，开关电源烧坏，过电流故障报警，欠电压故障报警，过载故障报警，过热故障报警，接地故障报警，无显示故障，有显示无输出故障，主回路过电压故障，主回路欠电压故障，输入欠电压故障，输出欠电压故障，保险丝熔断烧坏故障，上电烧保险管故障，输入缺相故障，散热扇过热，负载短路等。