## ABB变频器ACS510-01-125A-4功率55Kw故障报警F0010维修压瓦机

产品名称	ABB变频器ACS510-01-125A-4功率55Kw故障报警 F0010维修压瓦机
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

故障代码:F0010故障名称:控制盘丢失故障原因:(1)传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地);(2)传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘;(3)通讯链路和接线;(4)参数3002PANELCOMMERROR(控制盘丢失故障);(5)参数组10的参数,控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于REM(远程)模式)。7、故障代码:F0016故障名称:接地故障故障原因:(1)保证电机电缆的长度没有超过允许的大长度;(2)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023WIRINGFAULT(接线故障)。要禁止所有的接地故障检测功能,请使用参数3017。8、故障代码:F0022故障名称:电源缺相故障原因:(1)主电源缺相;(2)熔断器熔断。