

ABB变频器ACS510-01-125A-4功率55Kw故障报警F0010维修压瓦机

产品名称	ABB变频器ACS510-01-125A-4功率55Kw故障报警F0010维修压瓦机
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

故障代码：F0010故障名称：控制盘丢失故障原因：（1）传动处于本地控制（控制盘显示LOC，本地）；（2）传动处于远程控制模式（REM，远程），且起/停/方向/给定值信号来自控制盘；（3）通讯链路和接线；（4）参数3002PANELCOMMERROR（控制盘丢失故障）；（5）参数组10的参数，控制命令输入和参数组11给定选择（传动单元运行于REM（远程）模式）。7、故障代码：F0016故障名称：接地故障故障原因：（1）保证机电缆的长度没有超过允许的大长度；（2）如果输入电源是三角形连接，而且输入功率电缆的电容很大，则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能，使用参数3023WIRINGFAULT（接线故障）。要禁止所有的接地故障检测功能，请使用参数3017。8、故障代码：F0022故障名称：电源缺相故障原因：（1）主电源缺相；（2）熔断器熔断。