

## F147故障：山东济南倍福AX5140伺服驱动器：原因及维修方法

产品名称	F147故障：山东济南倍福AX5140伺服驱动器：原因及维修方法
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

### 产品详情

济南倍福AX5140伺服驱动器F147故障：原因与维修方法

F147,构建驱动系统时发生内存错误：前置卡内存错误导致系统初始化失败。

诊断代码（十六进制）

诊断代码（十进制）

软件异常

标准反应：开环斜坡

请执行重置命令（S-O-0099）。

可能原因：

存在内部硬件或软件错误。

解决方案：

- 1.断开伺服驱动器与电源的连接（包括24V电源），并尝试重新启动系统。
- 2.如果该错误持续发生，请联系负责我们上海仰光电子有限公司

伺服驱动器维修：模块炸，带不动负载，主轴准备未绪，无使能，使能不上，驱动器未使能，编码器报警故障，主轴驱动模块报警，输出电压低，红色灯亮，无显示，缺相,输出控制点坏，使能不正常，报故障，不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行,Z轴报警，X轴无法使能，Y轴短期内驱动故障维修，驱动电机变频器出错，轴伺服故障，伺服电机不转等等故障维修。