

# 广东肇庆端州区派克直流调速器电枢电压故障原因解析说明及维修现场

产品名称	广东肇庆端州区派克直流调速器电枢电压故障原因解析说明及维修现场
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

## 产品详情

派克直流调速器是广泛应用于工业领域的调速设备，其电枢电压故障原因解析说明及维修现场记录如下。故障现象表现为电枢电压不稳定，导致电机运行异常。经检查发现，故障原因可能是电枢绕组短路、电枢电压反馈信号异常或电枢电压检测电路故障。维修过程中，首先检查了电枢绕组的绝缘电阻，未发现异常。随后，检查了电枢电压反馈信号线，发现其中一根线路存在断路现象。修复后，电枢电压恢复正常，电机运行平稳。

和维修过程。完成后，应注意对设备进行流调，确保运行正常。同时，及时反馈维修进度。