

# 消防泵 XBD2.0/5.0-50ISG-125(I)消防泵 专业消防泵

产品名称	消防泵 XBD2.0/5.0-50ISG-125(I)消防泵 专业消防泵
公司名称	永嘉县利民泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD 材质:铸铁
公司地址	永嘉县瓯北镇和三工业区
联系电话	0577-67962770 13867742345

## 产品详情

xbd系列固定消防专用泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。

### xbd-isg系列立式单级消防泵性能参数

型号	口径	流量	压力
		(l/s)	(mpa)/div>
xbd3.2/5-65isg	65	5	0.32
xbd5/5-65isg	65	5	0.5
xbd8/5-65isg	65	5	0.8
xbd12.5/5-65isg	65	5	1.25
xbd3.2/10-80isg	80	10	0.32

xbd5/10-80isg	80	10	0.5
xbd8/10-80isg	80	10	0.8
xbd12.5/10-80isg	80	10	1.25
xbd3.2/25-100isg	100	25	0.32
xbd5/25-100isg	100	25	0.5
xbd8/25-100isg	100	25	0.8
xbd12.5/25-100isg	100	25	1.25
xbd3.2/40-125isg	125	40	0.32
xbd5/40-125isg	125	40	0.5
xbd8/40-125isg	125	40	0.8
xbd12.5/40-125isg	125	40	1.25
xbd3.2/5-150isg	150	50	0.32
xbd5/50-150isg	150	50	0.5
xbd3.2/100-200isg	200	100	0.32
xbd5/100-200isg	200	100	0.5

### xbd-isg系列立式单级消防泵故障原因及排除方法

故障现象	可能产生的原因	排除
1、水泵不出水	a、进出口阀门未打开，进出管路阻塞，流道叶轮阻塞。 b、电机运行方向不对，电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体， 泵腔内有空气。 e、进口供水不足， 吸程过高，底阀漏水。 f、管路阻力过大，泵选型不当。	a、 b、 c、 d、 e、 f、
2、水泵流量不足	a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、 水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损	a、 重新 d、

3、功率过大	a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。	a、 c、
4、杂音振动	a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、电机超载发热运行。	a、 c、 e、
5、电机发热	a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。	a、 c、
6、水泵漏水	a、机械密封磨损。 b、泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。	a、 c、

永嘉利民水泵专业生产qby,qbk型隔膜泵，离心泵，管道泵，耐腐蚀泵，塑料泵，竭诚欢迎您来电咨询，本公司专业人员将为您选型，销售咨询热线：13634222854 (余经理)

本产品的品牌是上海连高，型号是xbd，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式