

美式军用指北针/军用指南针/指北针

产品名称	美式军用指北针/军用指南针/指北针
公司名称	汨罗市川山梅林镜片厂
价格	面议
规格参数	品牌:无 产品类别:指南针 材质:锌合金外壳，阻尼表盘，ABS盘面，铜
公司地址	浙江义乌市义乌市凌云五区五栋1号门
联系电话	086 0579 89912905 15618860503

产品详情

这是一款仿美式军用指北针，以其优异的性能、低廉的价格深受国内外户外运动者的喜爱。

【品名】军用指南针/指北针【材质】塑料外壳，阻尼表盘，abs盘面，铜等【规格】16*5.8*1.9mm(展开)，7.5*5.5*2.6cm(折叠)【颜色】军绿【包装】彩盒

美式指北针特点：指北、定向、定位、测距、测坡度(俯仰角度)、测方位角、测绘尺、放大镜等；
锌合金外壳：平均厚度2毫米,坚固耐用；可折叠、体积小，携带方便；
阻尼表盘：有利于指针的稳定性，更适合运动、崎岖的环境（指向时慢慢转动，并非不灵敏）； 表盘：刻度准确、清晰，内圈为360度方位角度分划，外圈为64-00密位制分划，表盘有放大镜，可更清楚看到刻度； 1：25000米坐标梯尺：方便丈量地图上两点间距离，也是几何方法图上作业的得力工具；
箭头表示n极（北极）：是绝大多数指北针的标注方法；
提环：可栓挂绳，在需要频繁使用而两手又被占用的情况下，可挂在脖子上或随手可拿到的地方。

注意事项：1.在水平状态下使用，以尽量确保准确；2.为避免磁针发生错乱，使用时请与铁丝网、以及含有磁性的物体保持一定距离；3.不可用测绘尺敲打物体，以免影响测量精度;4.盘面和透镜要保持光洁，不要用脏布、手去揩擦;5.不用时应闭合，放置不要靠近铁磁性物质，以免损耗磁性。

美式军用指北针完全使用手册

美式军用指北针是户外运动爱好者常用的一种测定方位、距离、水平及测绘简单地图的一种简易测量器材，采用高密封油式阻尼表盘，提高了行进间测量的稳定性，线隙式瞄准机构，便于准确操作，外壳采用了高强度铝合金等轻量化设计，携行方便。因为美式指北针和我国的指北针在使用习惯、设计思想、结构设计上有一定的差别，很多朋友在实际使用中不得要领，为了便于大家更好的使用器材，发挥最大

的

完全打开放平后带刻度的边缘部分，是1：25000m的坐标梯尺，可以在相同比例的地图上直接量测直线距离，同时是几何方法图上作业的得力工具：

阻尼表盘有利于指针的稳定性，更加适合运动、崎岖的环境，箭头表示n极（北极），这也是绝大多数指北针的标注方法：

可以转动的方位表牌，通过一个片状卡簧和表牌的齿状边缘卡紧和定位

方位表牌上有一个放大镜，可以更清楚地看到方位，不要小看这一长一短两条刻线，很多功能都要通过它实现

阻尼表盘内圈的刻度为360度方位角度分划，外圈的刻度为64-00密位制分划，密位分划是军事上常用的方位角计量单位，美国和原北约国家的标准是64-00制，我国和原华约国家的标准是60-00制，根据不同的密位制相应的1密位换算为角度=360/密位制（度），美式64-00密位制指北针1密位=360/6400=0.05625（度），我国的97型指北针采用的为60-00密位制，1密位=360/6000=0.06（度）。www.iwyj.com-u3t8y(I0d(|\$k8)\$`*|6.确定北方，正确的方法是这样的，在手掌中端平，箭头（n极）所指的就是北方

注意事项：1.在水平状态下使用，以尽量确保准确；2.为避免磁针发生错乱，使用时请与铁丝网、以及含有磁性的物体保持一定距离；3.不可用测绘尺敲打物体，以免影响测量精度;4.盘面和透镜要保持光洁，不要用脏布、手去揩擦;5.不用时应闭合，放置不要靠近铁磁性物质，以免损耗磁性。

美式军用指北针完全使用手册

美式军用指北针是户外运动爱好者常用的一种测定方位、距离、水平及测绘简单地图的一种简易测量器材，采用高密封油式阻尼表盘，提高了行进间测量的稳定性，线隙式瞄准机构，便于准确操作，外壳采用了高强度铝合金等轻量化设计，携行方便。因为美式指北针和我国的指北针在使用习惯、设计思想、结构设

计上有一定的差别，很多朋友在实际使用中不得要领，为了便于大家更好的使用器材，发挥最大的功能。

一、用途六·五式罗盘仪是测定方位、距离、水平、坡度（俯仰角度）、高度、行军时间速度及测绘简单地图的一种简易测量器材，为便于夜间使用，在其各相应部位上涂有夜光粉。二、结构简单介绍：仪器主要由罗盘、里程计两部分构成，如（附图1）。罗盘部分有提环（1），度盘座（2），在度盘座上划有两种刻线，外圈为360度分划制，每刻线为1度。内圈为6000（密位）分划制，圆周共刻300刻线，每刻线线值为20（密位）。内有磁针（3），测角器（4），俯仰角度的分划单位为度，每刻线为2。5度，可测量俯仰角度±60度。里程计部分主要由里程分划表，速度时间表（8），测轮（9），齿轮，指针等组成。里程分划有1：50000，1：100000两种比例尺刻度值。1：100000比例尺每刻线相应代表1公里，1：50000每刻线相应代表0.5公里，可与具有相应比例或成倍比例的地图配合使用。速度时间表分划：外侧表盘上有13、15、17、19、21、23、25公里/小时，内侧表盘上有10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时

(以v代表),共十五种速度。时间刻度中每一刻线相应代表五分钟(v25为10分钟)。仪器侧面有测绘尺,两端为距离估定器。估定器两尖端长12.3毫米,照准与准星间长为123毫米,即为尖端长的10倍。

三、使用方法

(一)测定方位:1.测定现地东南西北方向(1)打开罗盘仪!使方位指标“ ”对准“0”; (2)转动罗盘仪,待磁针指北端对准“0”后,此时所指的方向就是北方,在方位玻璃上就可直接读出现地东、南、西、北方向。2,标定把图万位标定地图方位就是利用罗盘使地图上的方位和现地方位一致。(1)打开仪器,调整度盘座,使方位指标“ ”对准“0”; (2)以测绘尺与地图上的真子午线相切; (3)转动地图,使磁针北端指向本地区的磁偏角之数值上,则地图上的方位和现地方位完全一致。

3,测定磁方位角a.测定图上目标的磁方位角(1)用指北针精确标定地图,并保持地图不动; (2)将测绘尺与所在点和目标点的连线相切,调整度盘座,使指标“ ”对准“0”刻划线; (3)待磁针静止后,其北端所指度盘座上的刻度即为所在点至目标点的磁方位角数值。b.测定现地目标的磁方位角(1)打开仪器,使方位指标“ ”对准“0”,并使反光镜与度盘座略成45°; (2)用大拇指穿入提环,平持仪器,由照准经准星向被测地目标瞄准; (3)从反光镜中注视磁针北端所对准度盘座上的分划,即为现地目标的磁方位角数值。

(二)测量距离1,用测绘尺直接量算图上距离2,用里程计量读图上距离(1)先将红色指针归“0”; (2)平持仪器,把里程计测轮轻放在起点上,沿所量取的路线向前滚动至终点; (3)根据指针在比例尺上所指的刻线,即可直接读出相应的实地距离。例如在1:50000地图上由甲点量至乙点,仪器表盘上I;50000比例尺指的是14个刻线,则甲乙两点间的实地距离为7公里。者在I:100000地图上量得14个刻线,则甲乙两点间的距离为14公里。另外,与有相应比例的(如1:25000)或成倍比例(如1:20000及I 500000)的地图也可经换算量读之。3,用距离估定器概略测定现地目标的距离.仪器上距离估定器两尖端的间隔为照准与准星间距离的I/10,利用相似三角形关系,就可测定现地目标的距离。(1)已知两目标(物体)与所在点距离,求此两目标(物体)之间的间隔,可用下列公式:两目标之间的间隔=两目标与站立点间的距离×1/10打开仪器,用眼紧靠照准,瞄准目标,如两目标(物体)恰好为距离估定器两尖端所夹住(如附图2),又已知两目标点与所在点之间的距离为100米,则两目标点间的间隔为 $100 \times 1/10 = 10$ 米,其余可按此方法计算。此外,前方两目标(物体)间的间隔不一定恰好为距离估定器两尖端所夹住,而小子或大于其间隔时,可采用下列公式:两目标点间的间隔=两目标与所在点间的距离×1/10×两目标所占两尖端间隔的倍数。例:已知两目标与站立点间的距离为100米,测得两目标间的间隔为距离估定器两尖端间隔的7/10,则两目标间的间隔为 $100 \times 1/10 \times 7/10 = 7$ 米。同样,若两目标间的间隔为距离估定器两尖端间隔的1.5倍,则两目标间的间隔为 $100 \times 1/10 \times 1.5 = 15$ 米。

(2)已知物体的宽度或两目标之间的间隔,求目标与所在点间的距离,可用下列公式计算:目标与站立点间的距离:已知目标的间隔×10例:已知前方两目标间的间隔为12米,正好为距离估定器两尖端所照准,则目标点与站立点间的距离为 $12 \times 10 = 120$ 米。此外,已知目标的间隔,但在瞄准时,小于或大于距离估定器两尖端的间隔,可用下列公式:目标与所在地点的距离=(目标的实际间隔×10)/目标占距离估定器两尖端间的间隔的倍数注:用距离估定器测定现地目标距离的方法是简便的,但精度不高。

(三)行军时间及速度计算用仪器上的速度时间表,在量取里程的同时,可测定行军所需要的时间或在规定时间内行军的速度,其方法如下:1.行军时间计算:打开仪器,使里程表指针归零(表盘红线上)。在求出到达目的地里程的同时,速度时间表便按照I:100000比例尺里程,指出按13、15、17、19、21、23、25公里/小时(外侧表,顺时针读数)及10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时(内侧表,逆时针读数)速度行军各所需时间,若为在I 50000比例尺地图上所量得里程,则用手指轻按测轮,使里程减半,指针所指示的速度和时间即为所求。例如:在1:50000比例图上量得距离为40公里,若按v20速度走完全程,求所需时间。首先将指针拨至1:50000比例尺的20公里处,在v20圈内指针所指即为所求。若规定的速度为表上没有显示之速度,则找出有倍率关系的速度,乘以倍率求得时间。如每小时行军速度为5公里,量得里程为30公里,求时间,便可读:v10为3小时,由于v10是v5的2倍即将得数乘2或拨测轮使指针指示60公里处读v10得6小时,再如v6时,可读v18,将得数乘3或拨测轮使指针指示90公里处读v18得5小时,余类推。(注意:以上计算均未包括行军休息,调整及道路量取时的坡度和弯曲系数等,在组织行军时,应在表上加入有关数据。)2.行军速度计算,在求出到达目的地里程的同时,根据要求到达的时限,便可依速度时间计算表选择规定时限内的适当速度(注意:若为1:50000比例尺的里程应将规定时限加倍进行选择)作为行军速度。(注意:在求行军速度时,同时相应加入有关行军数据再进行计算。)

(四)测定斜面的坡度(俯仰角度)打开仪器,使反光镜与度盘座略成45度,侧持仪器,沿照准、准星向斜面边瞄准,并使瞄准线与斜面平行,让测角器自由摆动,从反光镜中注视测角器中央刻线所指示俯仰角度表上的刻度分划,即为所求的俯仰角度(坡度)。

(五)测量目标概略高度已知目标(物体)与所在点之间的水平距离,先测定目标的俯仰角,再查高度表(见附表1),即可得知目标的高度,其方法如下:1.曲地图上或用距离估定器求得所在点与欲测目标(如山顶、烟囱、塔尖等)的水平距离;2.测持仪

器，沿照准、准星的目标顶端瞄准，让测角器自由摆动至停止，看清测角器刻线所指示的俯仰角度值；3。查看高度表（附表1）或用密位公式计算即可得知高度。例：已知测点至被测物水平距离为100米，用仪器测得俯仰角度为30°，然后查高度表，在100米横格对准30°竖格，查得被测物高度为57.74米。四、仪器的维护与保养:1。放置仪器不要靠近铁磁性物质，以免损耗磁性。2。不可用测绘尺敲打物体，以免影响测量精度。3。反光镜勿扭弯，以免影响瞄准和看读分划，表面要保持光洁，不要用脏布、手去揩擦。4，仪器不用时应关闭，放入盒中，注意不要碰撞。五、附表：附表 高度表我国部分地区的磁偏角，摘自中国科学院地球物理研究所1973年编印的1970年中国地磁图申，1970年1月1日之值

本产品的品牌是无，产品类别是指南针，材质是锌合金外壳，阻尼表盘，ABS盘面，铜，适用范围是登山,野营，功能是方向，是否夜光是否，是否防水是否，加工定制是是，属性是属性值