

# 惠州建筑改造加固,碳纤维布加固,房屋加固,房屋纠偏平移

产品名称	惠州建筑改造加固,碳纤维布加固,房屋加固,房屋纠偏平移
公司名称	广东广达建设有限公司惠州博罗分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县中园五路272号博都大厦A3-1105
联系电话	13902661543

## 产品详情

### 公司简介：

广东广达建设有限公司惠州博罗分公司，主要业务覆盖房屋安全鉴定、建筑物及桥梁加固补强、地基基础工程专业承包、深基坑支护设计与施工、爆破与拆除工程专业承包等领域。并提供惠州房屋安全鉴定，惠州基坑支护设计，惠州加固补强，惠州市房屋鉴定，惠州基坑支护，惠州建设加固等相关一体化业务。

公司技术实力雄厚，拥有一级注册结构工程师3名，一级注册建造师5名，二级建造师15名，高级工程师3名，中级工程师18名等众多技术人员。

公司经过数年经营，具有特种专业工程专业承包，建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级、地基基础工程专业承包等资质。公司致力于打造一流的服务型施工企业，具备各类型项目的处理经验。

公司下设市场部、技术部、工程部、财务部、行政部、综合部等六个部门，各部门分工明确，员工各尽其责；公司紧跟市场，精准掌握行政主管部门各个流程，项目能高效率、高质量，高规格的完成。凭借多年来的优质服务，获得业界的良好口碑。

公司注重科学化管理，制定了完善的管理制度与“以人为本”的企业文化，致力于真诚服务客户和社会，努力树立企业品牌，使企业平稳、高效、快速发展。

公司始终坚持“专业通达，合作共赢”的经营宗旨，以适用的技术、最佳的方案、优质的工程质量、完善的全程服务，努力打造卓越的企业品牌。

## 经营范围：

惠州房屋安全鉴定，惠州爆破拆除工程，惠州建筑桥梁加固，惠州基坑支护工程，惠州基坑支护设计及施工，惠州地基基础工程，惠州建筑及桥梁加固补强、平移、纠偏，惠州建筑装饰装修工程设计与施工一体化，惠州粘钢板加固、包角钢加固，惠州植筋加固，惠州钢筋锚固、植筋，惠州建筑结构改造，惠州钢结构工程加工，惠州钢结构仓库，惠州钢结构厂房。

公司名称：广东广达建设有限公司惠州博罗分公司

联系人：关工

电话：0752-6296776

移动电话：13902661543

qq：18171950

邮箱：18171950@qq.com

地址：惠州市博罗县中园五路272号博都大厦a3栋1105

邮编：516100

【建筑结构加固设计】我国既有建筑物总量已达400多亿平方米，并以每年5亿多平方米的规模扩大。我国既有建筑面临抗灾能力弱、运行能耗高、使用功能差等问题，工程技术人员将研究解决既有建筑在耐久性、安全性、节能性、舒适性、环境性等方面存在的一系列问题。在一些发达国家，既有建筑物的维护、加固与改造工程则占60%以上。建筑结构的加固分为直接加固与间接加固两类，设计时应根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有：加大截面加固法、置换混凝土加固法、有粘结外包型钢加固法、粘贴钢板加固法、frp纤维加固法、绕丝法、锚栓锚固法等。间接加固的一般方法有：增加支承加固法、体外预应力法、横向张拉预应力法、卸荷法等。按照结构形式分为混凝土结构加固设计、砖混结构加固设计、钢结构加固设计、地基基础加固设计、高层建筑纠偏设计、建筑整体平移设计等。依托知名甲级设计院结构分析是加固设计的技术保障。【混凝土裂缝修复】裂缝是最为常见的质量缺陷现象之一。混凝土结构裂缝一般有三种状态：静止裂缝、活动裂缝、正在发展的裂缝。裂缝又分为荷载裂缝和变形裂缝。荷载裂缝又可分为外荷载和荷载次应力裂缝；变形裂缝也可分为材料自身变形裂缝和结构变形裂缝。按裂缝产生时间分混凝土硬化前裂缝、混凝土硬化后裂缝，按裂缝原因分原材料性能不良、建筑构造不合理、施工工艺不当、温度差过大、干燥收缩、结构受力超过承载能力、地基不均匀沉降、碱骨料反应、使用不当等原因引起的裂缝。混凝土裂缝处理首先要判断裂缝是活动的还是静止的。混凝土裂缝处理常用方法有树脂灌注法、表面封闭法、钻孔嵌塞法、柔性封闭法、表面附加钢筋法、灌浆法、干嵌填法、骑马钉法、聚合物浸入法、迭合面层、自闭合法和表面浸渍密封法等。影响结构承载能力和正常使用的裂缝除进行裂缝修补外，还应当根据结构承载力的要求进行结构验算，必要时进行补强加固。