

7.5千瓦汽油发电机WS-8000TE

产品名称	7.5千瓦汽油发电机WS-8000TE
公司名称	上海武萨机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武萨动力 型号:WS-8000TE 相数:单相
公司地址	上海市奉贤工业园区110号
联系电话	021-31312976 13651712972

产品详情

7.5千瓦汽油发电机WS-8000TE

7.5KW汽油发电机	
型号	WS-8000TE
频率	50
额定功率	7.5KW
最大功率	8KW
电压	380/220
额定电流(AC) (A)	14.4
功率因数(COS)	1.0(lag)
相数AC,	单相
发动机型号	190F
形式单缸、	四冲程、强制风冷、斜置、OHV
缸径×行程 (mm)	90×66
压缩比	8.0:1
总排量(mL)	420
起动方式	手拉反冲起动
燃油箱容积 (L)	25
润滑油容量 (L)	1.1
满负荷连续工作时间(h)	8
噪音	75-80分贝

包装尺寸（长×宽×高）mm	720*585*580
净质量kg	95
品牌	武萨动力
联系人	王燕经理
电话	021-31312976
手机	13651712972
公司名称	上海市武萨机械设备有限公司

不知道大家在街上有没有见到这样的情况，一个大车过去，排气管那里排出来的黑烟滚滚。要是您的车子有这种情况，而且车子装的是柴油发动机，那么可以肯定的告诉您，您的柴油发动机出问题了。柴油发动机为什么会冒黑烟?要是车子的柴油发动机冒黑烟该怎么办呢?。什么是柴油发动机冒黑烟?

黑烟是指柴油发动机在一定的条件变化下引起燃料燃烧不充分，并排放出夹杂大量黑色碳微粒的黑色尾气的现象注意：注意分辨尾气的颜色，呈淡灰色为正常，黑色为冒黑烟，蓝色为机油渗入，以及白色尾气。不同情况原因不同，那么什么情况下会出现冒黑烟的现象?1.行驶中急加速(转速多在2000以上)2.冷车启动

3.怠速(至2500转以上明显)4.高原反应(4000海拔以上多见)

为什么发电机在正常供电过程中突然不发电？

答：这是一台低噪声柴油发电机组，发电机由武萨动力厂家生产。

柴油机起动至800r/min时发电机开始建压，转速提高时电压也逐步提高，到额定转速时电压在380V左右。电压不符合规定时，可对自动电位器进行调节。电压自动控制板易损坏的零件在板子外面，不易损坏的零件用黑胶封存在板内，例如二极管、三极管、可控硅等。

故障原因：1.励磁机超负荷工作而发生短路或断路。2.进入AVR控制板的火线或激磁线接触不良。3.励磁保险丝断路。故障排除方法：1.先从易检查的部位入手，打开配电箱控制柜，取下励磁保险，用万用表电阻挡测量，发现励磁保险丝断路。2.换用新的保险，重新起动柴油机至800r/min左右时，发电机开始建压，故障即被排除。但是由于这种方式要对柴油机进行重新设计,并且柴油机的气喷压力要比汽油机地高的多,特别是大功率柴油机要求执行器工作能力大,高速电磁阀及喷嘴的改造技术及可靠性难以掌握,造成成本高、实现起来比较困难。因此,目前世界上中低成本数字式电子调速器的开发研究与应用,仍是电控喷油系统研究的一个重要方向。

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联系人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信）

24小时热线：17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）

售后维修：质保一年，终生维护

汽油发电机<http://www.wusafadianji.com>

发电电焊机<http://www.wusafadianhanji.com>

武萨动力发电机<http://www.wusapower.com>

7.5千瓦汽油发电机WS-8000TE