

苏州工业园区房屋防水维修屋顶防水补漏卫生间防水

产品名称	苏州工业园区房屋防水维修屋顶防水补漏卫生间防水
公司名称	苏州唯冠环保工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州市盘溪新村农贸市场304室商用房
联系电话	0512-62572655 15995790319

产品详情

联系电话：15995790319 联系人：沈刚 免费查看 保证让你无后顾之忧 专业悉心

勘察漏水点，找出漏水根源！一、公司承诺

：无论大小工程，我们一样的用心与专业，正规保修承诺，签署保障协议、合同！

在保修期内，针对维修工程（除人为破坏外及天灾），若出现渗漏水情况，我们将无条件快捷返修。

1、屋面防水补漏：各类建筑屋面、钢结构屋面防水、彩钢板防水、各类瓦屋顶防水维修工程。

2、外墙防水防潮：外墙砖防水、混凝土构件防水、外墙裂缝防水维修工程。3、卫生间防水补漏：

外墙漏水、窗台漏水、卫生间漏水、厨房漏水、阳台漏水防水维修工程。4、地下室防水防潮：

地下室漏水、隧道漏水、地下人防漏水、地下停车库漏水防水维修工程5、管道堵漏：

地下电缆管道漏水、管道漏水、水箱漏水防水维修工程。

二、建筑物漏水、渗水的主要原因：建筑物外墙面渗水是建筑中较为常见的病害之一，据不完全统计在原有及新建的建筑中，有很大一部都存在外墙面渗水情况。虽然导致外墙面渗水的原因较多，但如果找到具体原因,并采取相应的防治方法，建筑物外墙面渗水现象是可以治理的。1.

房屋沉降不均匀造成面斜向开裂，表现在屋角天花板或楼梯间等多条裂缝；2.

风霜雪雨及霉菌的侵蚀，防水材料老化失去作用；3.气候的冷暖引起热胀冷缩，使防水层起鼓开裂；4.

窗框下沿两端，因房屋不均匀沉降而呈八字形裂缝，以及降水的影响；5.

外墙因砖砌砂浆不密实造成渗水，致使内墙装饰层霉变；6.平屋面的女儿墙呈多段、纵向断裂；7.

装修中钻孔打洞，较大震动，使防水层损坏；8.墙体有空洞、裂缝；9.卫生间的下水预留孔在安装下水管后，填塞的细石混凝土与地面结构混凝土胀缩系数差距太大，造成渗水的间隙；

10.上下水管破裂或接头处结合不好；11.墙、地面阴阳角未做防水抗渗处理；

12.卫生间屋顶管根部位未做防护处理；13.选择不适合的防水材料；14.装修中改动的破坏；

15.卫生间的下水管安装后，填塞的细石混凝土与地面结构混凝土系数差距太大。