

云南变形缝厂家

产品名称	云南变形缝厂家
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:LYBDG 规格:150mm*1.2mm
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

变形缝部位渗水质量通病与防治

变形缝部位渗水质量通病与防治现象与危害，变形缝两侧墙面洇湿、渗水，造成墙体污染发黑发霉，影响美观。

原因分析

形缝结构不符合规范要求，缝内有夹杂物不贯通，酿成刚性结构，改变了变形缝的性能，

使建筑物沉降不均匀，部分墙体被拉裂。变形缝内嵌填的密封材料质水密性差，盖板构造错误，不能满足变形缝正常工作，导致盖板拉开，产生渗漏。

预防措施

沉降缝基础、圈梁混凝土的变形缝必须断开，施工时应采用木板隔开处理。

变形缝内严禁掉入砌筑砂浆和其他杂物，缝内应保持洁净、贯通，按规范要求填油麻丝外加盖镀锌铁板。密闭镀锌铁板的制作应符合变形缝工作应符合变形缝工作构造要求，确保沉

降、伸缩的正常性。安装盖板必须整齐、平整、牢固，接头处必须是顺水方向压接严密。

在外墙变形缝中应设止水层，保证变形缝的水密性。安装金属或合成橡胶、合成树脂等制成的止水带；用可变形的金属板作止水层；填充弹性密封材料作止水层。

治理方法

原采用弹性材料嵌缝的变形缝，应清除缝内已失效的嵌缝材料及浮灰、杂物，缝壁干燥后设路背衬材料，分层嵌填密封材料。密封材料与缝壁应粘牢封严。

原采用金属折板盖缝的变形缝，应更换已锈蚀损坏的金属折板，折板应顺水流方向搭接，搭接长度不应小于40mm。金属折板应做好防锈处理后锚固在砖墙上，螺钉眼宜用与金属折板颜色相近的密封材料嵌填、密封。