

矿用提升机配件

产品名称	矿用提升机配件
公司名称	石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉开发区
联系电话	031182280505 15931415885

产品详情

通辽斗提机首选田龙机械 15931415885 031182280505

人们常说的斗提机，也叫做斗式提升机，是日常生产中较为常用的提升设备之一，由于天天使用，时间久了，难免会出现一些故障，那么提升机转速不均匀是什么原因导致的呢？我们有什么方法可以解决呢？下面田龙机械就简单给大家讲一下，提升机转速不均匀的原因及处理方法：

1.机座堵塞：原因是喂料先于启动，畚斗带张力不足而打滑，或者进料流量超过输送能力（包括回料过多），以及有大块物料进入机座。排除方法是立即停机关闭料门，打开机座下插板，放完堵塞的物料后，按照操作程序重新启动。并且调整张紧装置，加强前路物料的清理（th200提升机较为常见）。2.输送量降低：原因是传动带或者提升带打滑，电机转速不足，进料不均匀，回料严重以及畚斗形式选择不合理。排除方法有调节张紧装置，检查电机，排除故障，均匀进料，查明原因及时排料，并合理的选择畚斗形式。3.回料过多：原因是提升带线速度太快或者太慢，机头形式尺寸不合适，卸料口不畅。排除方法是调整主轴的转速，修改机头外形尺寸或者调整淌板于畚斗间隙，疏通卸料口。4.机壳磨损严重，动力消耗过大：原因是轴承安装偏斜，轴承积灰多，润滑不良，轴承损坏或者提升带过紧，回料过多，机座堵塞。排除方法是重新调整，清洗或者重新更换润滑油，更换轴承并调整适当。查明原因，及时排除，排除堵塞物。

关于提升机转速不均匀的几种情况，田龙机械作出了以上分析，希望对您有所帮助。当然，如果您在日常工作中，遇到了斗提机的其他问题，可以拨打我们田龙机械的电话，我们这里有专业的人士，为您解决一切问题。

