

深圳民治维修门禁、维修自动门、维修电动伸缩门

产品名称	深圳民治维修门禁、维修自动门、维修电动伸缩门
公司名称	深圳市德安居自动门控有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:德安居 型号:F18
公司地址	深圳市龙华新区油松路42号
联系电话	0755-28135257 13480182789

产品详情

门禁系统包括能够通行的各种通道，包括人通行的门，车辆通行的门等。下面小编给大家介绍一下门禁系统常见故障及维修方法。报有门禁通讯不通

检查串口是否设置错误（确定所使用的串口）

检查门禁通讯总线是否存在短路或断路（排除通讯线短路与断路现象）

检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏（更换通讯芯片75148）

RS485通讯卡损坏（更换RS485通讯卡）个别门禁通讯不通

检查门禁通讯线中否接线有误（调整接线）

检查门禁通讯芯片75148是否损坏（更换通讯芯片75148）

检查门禁读写芯片及模块是否损坏（更换读写芯片及模块）

门禁读写板故障（更换门禁读写板）检查机号是否改变（调整机号）

部分门禁通讯不能 检查门禁通讯总线是否中间出现断路（排除断路现象）

通信线路过长或连接门禁设备过多（加装RS485放大器）门禁读卡后不能开门

检查读卡后读瞳板有无电压信号输出（如无电压输出，更换读卡板输出部分电路D880及9013）

检查外接继电器是否损坏（更换继电器）检查外接延时板是否损坏（更换延时板）

检查磁力锁控制器是否损坏（更换磁力锁控制器）电锁故障（更换电锁）

电磁锁鸣叫（增大门禁电源功率即更换功率大的变压器）

读卡闪红灯（门禁时间及IC卡权限、挂失做相应的处理）IC卡无法读卡

IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置（可作全天读卡有效设置）

门禁控制器异常发热（更换门禁主板）门禁读写天线（调整微调电容，增强读卡距离）

门禁早稻鸣器不停鸣叫 门禁板存储参数错乱（门禁板电池放电并重新加载参数）

检查读卡板读写芯片与读写模块是否损坏（更换读写芯片与读写模块）

读卡板芯片DS1302损坏（更换芯片DS1302）门禁板故障（更换门禁板）

门禁地临实时临控时能信政党但读卡后有个别门禁无法提取记录

通讯线路不畅需加装RS485放大器 门禁软件进入实时临控后门禁自动发出开门信号

门禁软件系统设置中，门禁类型“在线门禁”改为“脱机门禁”以上是门禁系统常见故障及其解

决方法介绍，大家可以了解一下。门禁系统适用各种机要部门，如银行、宾馆、车场管理、机房、军械库、机要室、办公间，智能化小区，工厂等。