

秸秆制粒机配套功率,裕工机械图,秸秆制粒机质量可

产品名称	秸秆制粒机配套功率,裕工机械图,秸秆制粒机质量可
公司名称	巩义市裕工机械制造厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:裕工 型号:GX1307
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫街道办外沟村
联系电话	0371-64567186 18860380580

产品详情

立式环模秸秆制粒机设备产量过低,甚至不出粒的故障原因巩义裕工分析有这几种可能：

- 1、模具初次使用，模孔光洁度差
- 2、物料含水率过高或过低
- 3、压辊与模具间隙过大
- 4、压辊或模具磨损严重

解决这些就需要：

- 1、继续用含油料研磨润滑
- 2、调节物料含水率
- 3、调整压轮和模具间隙
- 4、更换新模具

秸秆制粒机的问世，减少了农业垃圾污染环境，还给农民朋友带来了一部分收入也给厂家带来了更好的收益。可是在使用的过程中难免会出现一些状况，我们大家来看看设备振动大噪音大是什么原因吧。

秸秆制粒机可能某部位轴承出问题，使机器运转不正常，工作电流会产生波动。工作电流偏高（停机

检查或更换轴承)。

环模阻塞，或只有部分模孔出料。环模内进入异物，环模失圆，压辊与压模间隙太紧，压辊磨损或压辊轴承损坏不能转动都会产生制粒机振动（检查或更换环模，调整压辊间隙）。

联轴器校正不平衡，高低左右有偏差，制粒机会有振动，而且齿轴油封都易损坏（联轴器一定要校到水平线）

以上信息均由巩义裕工机械厂提供！