

奉贤区富凌变频器维修

产品名称	奉贤区富凌变频器维修
公司名称	上海芯维自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富凌
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金齐路188弄
联系电话	021-31606878 18679441819

产品详情

富凌变频器，全称为“富凌交流变频调速器”，是由台州富凌机电有限公司研发、生产、销售的品牌变频器，主要用于三相异步交流电机的变频调速和节能。

变频器型号：

富凌变频器DZB500系列 富凌变频器DZB300系列 富凌变频器DZB200P系列

富凌变频器故障代码及其解决方案

富凌变频器具有过流、过压、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时，变频器就会立即报警跳开，LED监视器上显示相应的故障类型，并且电动机自动停止转动。当排除故障后，按STOP键或输入控制电路端子RST复位命令,即能解除报警跳开状态。

过压: 1、故障代码：E002（加速时过电压）、E003（定速时过压）、E00A（停止时过压）、E00B（减速时过压）

2、可能原因： 输入电压异常； 减速时间太短； 制动器件选择不适； 负载惯性力矩太大。

3、解决方案： 检查输入电源； 重新设置减速时间； 重新选择制动器件； 减小惯性力矩。

欠压: 1、故障代码：E001

- 2、可能原因： 输入电压异常； 有大容量负载在同一线路运行； 变频器内部故障；
- 3、解决方案： 检查输入电源； 减少线路负荷容量； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过流: 1、故障代码：E004（加速时过流）、E005（定速时过流）、E006（减速时过流） 2、可能原因： 电机连接端子相间短路； 负载突变； 加速时间太短； 电动机堵转； 变频器内部故障； 3、解决方案： 检查输出线路及负载； 减少线路负荷容量； 重新设定加速时间； 检查电动机； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过载: 1、故障代码：E007（电机过载）、E008（变频器过载）；
2、可能原因： 负载过重； 电子过流保护参数设定不当；
3、解决方案： 减轻负载或增加容量； 重新设定电子过流参数。

短路: 1、故障代码：E009（输出短路或电机漏电）。 2、可能原因： 输出侧短路； 变频器内部故障；
3、解决方案： 检查输出线路； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

外故障: 1、故障代码：E00D（外部故障）； 2、可能原因： 外控故障端子闭合；
3、解决方案： 断开外控端子。

散热器过热: 1、故障代码：E00E（散热器过热）。 2、可能原因： 环境温度过高； 冷却风扇损坏；
3、解决方案： 降低环境温度； 更换风扇。

参数故障: 1、故障代码：E00F（参数故障） 2、可能原因： 内部参数值超值； 3、解决方案：
按“STOP”键忽略； 按“SAVE”键查询超值参数代码；
按“PRG”键进入参数设置状态； 在参数设置状态下初始化参数