

你的选择，我的荣幸，常州市凯林热油泵厂欢迎你

产品名称	你的选择，我的荣幸，常州市凯林热油泵厂欢迎你
公司名称	常州市凯林热油泵厂
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:凯林 型号:65-50-170 功率:5.5千万
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市横林镇镇西工业区陶庄18号
联系电话	86-0519-88786728 13776888003

产品详情

[WRY热油泵](#)电流超高的原因

- 1、与流道阻力加大关系不大。
- 2、可能原因1口环磨损加大，或其他原因导致，内部泄漏量加大。
- 3、建议检修一下，看是否此原因。
- 4、可能原因2泵老化，摩擦力加大，机械效率严重减少，或与原因1综合影响，建议如3。
- 5、可能原因3，工人误操作，将出口阀门开的太大。
- 6、建议减少出口阀门。
- 7、可能原因4生产需要，流量加大。
- 8、建议核实一下，是否此原因，如果是，换[热油泵](#)或电机。
- 9、可以将上述综合考虑一下。

可能是因为泵参数发生变化，[导热油泵](#)

在大流量工况运行，产生了汽蚀，导致泵机械损伤，比如轴承受伤，引起机组效率大大降低，轴功率增加

电机烧毁的原因是很多的：长时间超功率运行；三相严重不平；电压低；堵转等，你可以试着通过调节阀门，看看电流是否变化？出口压力是否在工矿点运行？如果是五年没保养过，估计轴承损坏造成电流增大的可能性较大。