

柯美C7721数码复合机刮板刮板和承信息多图

产品名称	柯美C7721数码复合机刮板刮板和承信息多图
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:震旦 型号:GR1473
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

复印机复印出来的东西出现无规则的不均匀故障原因与排除方法：

1. 复印纸局部受潮。
2. 曝光灯管、稿台玻璃等光学部件受污染，影响光反射和透射的均匀。
3. 充电和转印电极丝污染，造成放电的不均匀。为防止此种情况，应经常保持电极清洁使放电均匀。
4. 采用热辊定影的机器，由于加热辊表面橡胶老化脱落、有划痕，或定影清洁刮板缺损使辊上局部沾上污物，形成污迹。
5. 搓纸辊上受墨粉污染，搓纸造成污迹。
6. 显影器中黑粉漏出洒落在纸上或感光鼓上

使用复印机刮板-磁辊进行清洁的清洁器。安装在感光鼓的侧方，这是一种较为新颖而科学的清洁方法。它是运用磁辊吸附与刮板刮除相结合的办法，边吸边刮，使感光体上残留的墨粉能达到较为彻底的清除，然后再通过清洁器的螺旋推进器将墨粉送入墨粉的收集器内。和承信息，10年专注彩机，彩色复印机顶级耗材配件销售商。和承信息专业、专心，让您放心！

复印机刮板质量的好坏是很重要的，它直接决定了复印质量和硒鼓的使用寿命。判断刮板的质量主要是

从它的材质、硬度、平滑度这三个方面来决定，一张好的复印机刮板的材质看起来外观是半透明的、色泽白中带黄；硬度适中；平滑没有变形。找彩色复印机耗材和配件，就找和承信息，更专业的彩色复印机经销商！产品齐全，总有您想要的。