

数码复合机刮板C250清洁刮板刮板厂家直销查看

产品名称	数码复合机刮板C250清洁刮板刮板厂家直销查看
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:理光 型号:NW1131
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

复印件背景上不均匀灰谐或脏迹故障原因与排除方法:

1. 清洁刮板的压力不够或刮板的释放机构动作不够灵活。调整刮板及刮板释放机构
2. 清洁毛刷转动不正常。清洁装置被严重污染，清洁检修清洁装置
3. 清洁刮板前端的刀口面不够平直。更换刮板；
4. 曝光灯、反射罩、反光镜、防尘玻璃或消电灯滤光片被污染；
5. 曝光灯调节器输出电压不准。重新调整；
6. 显影剂已年久失效，应更换。

如何选好复印机的刮板呢？

判断刮板的质量主要是从它的材质，硬度，平滑度，这三个方面来决定，一张好的刮板的材质外观看起来是半透明的，色泽白中带黄，硬度适中，平滑没有变形。

打印时出现纵向黑条是因为刮板损坏了吗？

打印机打印时出现纵向黑条的原因有很多种情况：

- (1) 感光鼓与其他部件接触划伤或者因刮板压力过大而摩擦损伤感光鼓表面。
- (2) 刮板刃口有缺陷或刃口积粉过多。
- (3) 显影辊上墨粉分布不均匀，呈条状分布或刮刀下有杂物。
- (4) 磁辊上沾有条状墨粉结物。
- (5) 定影器入口堵塞，转印后尚未定影的部分与定影器入口摩擦而损伤图像。
- (6) 加热辊表面沾有墨粉等污物。

和承信息办公设备有限公司作为专业的OA设备提供商，拥有领域内专业的销售精英团队和资深的技术工程师队伍。我们的业务内容是为渠道经销商和终端客户提供办公设备，重点是MFP（多功能一体机）和激光打印机。

复印件上某一边缘，有不同程度和粉迹

故障原因与排除方法：

1. 由于感光鼓上清洁不良将残余色粉转印到复印件上；
2. 清洁刮板上的衬套和孔没有正确吻合，致使刮板不能灵活移动，当加压刮板时刮板不能正确地靠在硒鼓上。

找彩色复印机耗材配件，就找和承信息，更加专业的彩色复印机经销商！和承信息专业、专心，让您放心！