

# 角钢切段模具、角钢冲孔模具、角钢截断冲孔模具

产品名称	角钢切段模具、角钢冲孔模具、角钢截断冲孔模具
公司名称	泊头市铭霖机械有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:铭霖 型号:冲孔模具 包装:电议
公司地址	泊头工业开发区
联系电话	0317-8220025 13803179095

## 产品详情

[角钢切段模具](#)、[角钢冲孔模具](#)、[角钢截断冲孔模具](#)、角钢属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢钢材，主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯，成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。冲压模具的形式很多，一般按工艺性质可分为冲裁模、弯曲模、拉深模、成形模，按工序组合程度可分为单工序模、复合模、级进模，另外还可根据材料的变形特点来进行分类，多为安装在精密冲床上的，对放置在内的板料在室温下施加变形力，使其产生变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品零件的特殊专用工具。下面硕尔精密冲床来给大家详细介绍下：

### 1. 根据工艺性质分类

(1) 冲裁模：沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。

(2) 弯曲模：使板料毛坯或其他坯料沿著直线（弯曲线）产生弯曲变形，从而获得一定角度和形状的工件的模具。

(3) 拉深模：是把板料毛坯制成开口空心件，或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。

(4) 成形模：是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形，而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。

### 2. 根据工序组合程度分类

(1) 单工序模：在压力机的一次行程中，只完成一道冲压工序的模具。

(2) 复合模：只有一个工位，在压力机的一次行程中，在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序

的模具。

(3) 级进模（也称连续模）：在毛坯的送进方向上，具有两个或更多的工位，在压力机的一次行程中，在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。

连续模，指的是压力机在一次冲压行程中，采用带状冲压原材料，在一副模具上用几个不同的工位同时完成多道冲压工序的冷冲压冲模，模具每冲压完成一次，料带定距移动一次，至产品完成。

连续模在冲压过程中材料料带始终向一个方向运动；模具内部料带切断后向两个或者两个以上方向运动的叫级进模；料带送料在模具内部完成的叫自动连续模；在一个冲压生产链上用不同工艺的冲压模具用机械手或其他自动化设施，采用模具或者零件移动完成工件冲压加工额定模具叫多工位模。

3. 根据材料的变形特点分类等。

在冲床模具模口区调控制件坐标或者揭取卡在模内的制件时，脚掌必需离开脚掌踏板。多人操作统一台冲床应有一致指挥，信号清楚，待对方作出明确答应，并确定离开危机区再动作。忽然停电或者操作完毕应倒闭电源，并将操纵器光复到离合器空档，制动器处在制动静态。对冲床开展检修、调控以及在安装、调控、拆用模具时，应在锯床断开资源（如电、气、液）、锯床休止运转的状况下开展，并在滑块下加放垫块可靠支护。锯床启动开关处挂名通报警戒。

冲床，我们都晓得它被深入的应用于工业、机器、出产中，在我们看来，貌似在生活中我们非常非常少用到冲床，其实，生活中许许多多状况下也用到冲床。比如，生活中汽车引擎盖液压招架、部分汽车的减震制度底盘沉降制度、运盒子的液压小车（可以沉降的）、液压沉降机、液压电梯等，这些地方均为用到冲床的。

冲床的重要效用便是靠压力成型技能，定压成型是液压机共组压力达到要求压力时可开展保压，延期及自动可能构成，延期常见可以按照需求警醒调控，冲床拥有刚性好、压力安定、压迫速度快等特性，重要用于铝合金、钛合金、高温合金、齏粉合金等难化形材料重型拉杆的群体模锻成型，为全国重型班机的研制提供装备招架以及为重型盘件和结构件的出产提供了保障。从而冲床在我们的日常生活顶用处非常非常大，冲床所波及到的范围也非常非常广

角钢切段模具、角钢冲孔模具、角钢截断冲孔模具、如有需要请咨询泊头市铭霖机械有限公司24小时销售电话：13803179095 或登录 <http://www.ky111.com>