

# MAX线缆PVC套管机LM-380EZ电子线号机

产品名称	MAX线缆PVC套管机LM-380EZ电子线号机
公司名称	深圳市鸿标电子科技有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:MAX 型号:LM-380EZ 打印精度:300DPI
公司地址	深圳市福田区深南中路2050号华南电力大厦922室
联系电话	0755-83220551 13682484584

## 产品详情

MAX线缆PVC套管机LM-380EZ电子线号机，张阳 13682484584 0755-83220551 QQ：2792639258，LM-380E线号机是一款打印速度非常快的线号机产品，速度可达25mm/s，几乎是一般线号机打印线号管速度的2倍，批量制作标签非常的方便和快捷。对于一般比较大的工程，要制作的线号标识就非常的多，如果用一般的线号机来制作，赶不上工作的进度。如果购买多台来进行打印的话，成本又相应的偏高。所以只需要使用打印速度比较快的LM-380E，就可以轻松的胜任这种工作，实现高效率的标识工作。MAX线号机工程上面使用最适合不过。机器有个结实方便携带的手提箱对于外出者更加方便。LM-380E可以插CF卡打印，当打印内容增大的时候可以选把内容输好，方便随时可以使用。这又是LM-380E线号机又一个便携之处。青海LM-380E打码机... 上海MAX打码机. 广东打码机.. 山西打码机、陕西打码机... 四川打码机... 天津打码机... 重庆打码机... 西藏打码机... 新疆打码机.. 浙江打码机... 云南打码机... 山东打码机.. 台湾打码机...黑龙江打码机...内蒙古打码机... MAX线号机LM-380E色带走偏、卷边、打印字迹不全

可能产生的原因:

1. 环境温度影响。2. 色带后轴过松。3. 套管太软或卷曲严重。

解决方法:

1. 保持环境温度在20度左右。2. 更换或调修色带。3. 更换套管。

进给齿轮断齿。

可能产生原因: 套管堵管或受外力。

解决方法: 注意不要堵管，堵管后小心处理。

MAX线号机LM-380ELCD无显示

可能产生原因: 1 . LCD质量不佳。 2 . 温度影响。

解决方法: 1 . 更换LCD组件。 2 . 不要在低温下保存和使用。

MAX线号机LM-380E打印过程中色带断裂

可能产生原因:

1 . 环境温度影响。 2 . 套管因素。 3 . 打印头位置。

解决方法:

1 . 提高打印时环境温度。 2 . 更换适合的套管。

3 . 重新调整打印头固定螺丝。