

MG1368机封,丽水机封,三雨机械密封查看

产品名称	MG1368机封,丽水机封,三雨机械密封查看
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:LZ1867
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封面本身也会提供密封失效的迹象，如振动时，在传动零件上就会有磨损的痕迹，如痕迹不明显，则一般是装配不当造成的。

对于质量较差的石墨环（动环）来讲，其内部气孔较多，这是因为在制造过程中，聚集在石墨内部的气体膨胀将碳微粒吹出的所致，因此这种低质的石墨环在密封启用中，其碳微粒很容易脱落，而使密封面在密封停用时粘住。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封面有切边：

这是由于密封面分得太开，而在合拢时断裂。闪蒸（气化）是较普遍的密封面分开的原因，特别是在热水系统或流体中有凝液时，水从液体膨胀成蒸气，可使密封面分开。（冷介质气化也同样会造成）

密封的金属零件，如弹簧、固定螺钉，传动件及金属套都可能成为密封失效的根源。受交变应力作用的

弹簧受腐蚀是它的首要问题，因为金属在应力作用下会迅速腐蚀，不锈钢弹簧易受氯化物的应力腐蚀，且世界上存在许多的氯化物，所以有国外部门建议，不要使用不锈钢弹簧，而推荐使用耐蚀性较高的哈斯特合金钢的弹簧。另外，装配不当造成弹簧疲劳是失效的又一原因。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效

1、密封失效主要有下述三种原因：

(1)、密封面打开

在修理机械密封时，85%的密封失效不是因磨损造成，而是在磨损前就已泄漏了。

当密封面一打开，介质中的固体微粒在液体压力的作用下进入密封面，密封面闭合后，这些固体微粒就嵌入软环（通常是右墨环）的面上，这实际成了一个“砂轮”会损坏硬环表面。