新型挂面机 全自动压面机 一次成型面条机

| 产品名称 | 新型挂面机 全自动压面机 一次成型面条机 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 邢台凯优机械厂 |
| 价格 | 1.00/12900 |
| 规格参数 | 品牌:凯优 型号:mt7-350 动力:4kw |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢家湾镇杨家庄村 |
| 联系电话 | 13653290606 |

产品详情

全自动面条机多采用链条传动,运转平稳、安全可靠、噪音低。多组轧实、拉丝轧辊、喂料均匀、面板整齐、饱满。自动上架、自动断面、一次成型、节省劳力,接触面粉部件,多采用不锈钢制造或经特殊表面处理,符合国家卫生标准要求。旋转式切面器更省力、更静音,装配自动递杆器,干活更轻松。

4组全自动面条机参数:

| 机械名称 | MT4-200 |
|------|---------|

主轧辊尺寸 96*250mm

功效 150-180kg/h

配备动力 3kw

产品重量 260kg

外形尺寸 1020*600*1300mm

5组全自动面条机参数:

| 机械名称 | MT5-200 | MT5-250 | MT5-300 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 主轧辊尺寸 | 96*250mm | 138*250mm | 138*300mm |
| 功效 | 150-170kg/h | 150-180kg/h | 170-200kg/h |
| 配备动力 | 3kw | 3kw | 3kw |
| 产品重量 | 400kg | 550kg | 580kg |
| 外形尺寸 | 1500*570*1255 | 1500*650*1370 | 1800*750*1370 |
| 6组全自动面条机参数: | | | |

| 机械名称 | MT6-260 | MT6-300 | MT6-350 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 主轧辊尺寸 | 138*260mm | 138*300mm | 138*350mm |
| 功效 | 220-260kg/h | 260-280kg/h | 280-300kg/h |
| 配备动力 | 3kw | 4kw | 4kw |
| 产品重量 | 760kg | 910kg | 930kg |
| 外形尺寸 | 2200*630*1380 | 2400*630*1380 | 2400*630*1380 |

7组全自动面条机参数:

| 机械名称 | MT7-300 | MT7-350 | MT7-400 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 主轧辊尺寸 | 138*300mm | 138*350mm | 138*400mm |
| 功效 | 240-280kg/h | 280-310kg/h | 300-330kg/h |
| | | | |
| 配备动力 | 4kw | 4kw | 4kw |
| 产品重量 | 4kw 980kg | 4kw 1030kg | 4kw 1180kg |

使用说明与保养: 尊敬的用户,感谢你选购本公司产品,使用前请详细阅读下列说明.增进对机器的进一步了解,掌握基本使用方法及常见问题的排除能力,使机器发挥最佳性能,延长使用寿命.

安装:

- 1.机器须安装在平整硬化的地面,按地线标志接地线. 2.开机前减速机必须加油,磨合期后更换润滑油.
- 3.检查各部位坚固件在运输中有无松动. 4.接电源试反正转,点击启动开关,若机器反转,置换刀闸线头.
- 5.检查各部位油孔是否畅通,用适宜的润滑油加注. 6.仔细清除面料中的杂物.

操作:

拌面:面粉配水比例约为100:2.5,根据面粉含水量增减,加入原料后,启动拌面开关,直至面料呈均匀颗粒状,即可使用(注:面料熟化5-8分钟更佳).

把拌好的面料放入面斗内,按刀并固定挡刀板(或挂钩)就可开机运转,第三组下来的面用手引导下一组,多组依次类推。

常见故障及解决方法:

| 故障 | 原因 | 解决方法 |
|-----------|---|--|
| | | |
| 轧辊沾面 | 面料水分过大或刮刀松动 | 1.调整水分比例:2.将刮刀螺栓均匀紧固 |
| | | |
| 定尺断面不彻底 | 断面刀刃口与枕不平行 | 调整断面刀使之与刀枕平行 |
| | | |
| 面条断条 | _ 面板中有干面块或面板行走.: 过紧或过松 | 事次工作完毕,彻底清理干净存料 |
| | , — · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 周整面板,使松紧适宜 |
| | | |
| 面板拉断 | 断板处上组间隙过紧或下组 间隙过大 | 调紧上组两侧手轮或调松下组手轮到适宜位置 |
| | | |
| 面板余攒过多 | 与上相反 与上相反 | 调整适宜 |
| | | |
| 面板跑偏 | 面辊两侧间隙大小不均 | ┃ 面板跑偏某一侧,说明该侧间隙大,调整紧该侧或放 ┃ 松另一侧 |
| | | |
| 面条或面板有波纹状 | 1,轧辊刮刀或刀梳角度过大2, | 1.调整位置,重新紧固 |
| | 手轮调整过紧 | 2.适当放松手轮 |