玻璃钢真空灌注工艺真空灌注型乙烯基树脂

产品名称	玻璃钢真空灌注工艺 真空灌注型乙烯基树脂
公司名称	达森(天津)材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:达森 型号:6901V
公司地址	天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号
联系电话	022-84364178/84364176 18002165079

产品详情

复合材料不饱和树脂真空灌注工艺流程及应用领域:

真空灌注制品:在真空环境下树脂浸润玻纤,与传统制造工艺相比,制品中的气泡极少。体系中不留有多余的树脂,玻纤含量很高,可达到时70%,甚至更低。所得制品重量更轻,强度更高。批与批之间也非常稳定。 b更少树脂损耗:用真空工艺,树脂的用量可以精确预算,对于手糊或喷射工艺来说,会因操作人员的多变性而难于控制。VIP可以使得树脂的损耗达到最少,更重要的是,这样可以节约成本。 c树脂分布均匀:对于一个制品来说,不同部分的真空产生的压力是一致的,因此树脂对玻纤的浸润速度和含量趋于一致。这个对于重量要求稳定的FRP制件来是很关键的。

d过程挥发更少:生产过程中没有刷子或辊子之类,不会造成树脂的泼洒或滴落现象发现,更不会有大量的气味出现。所以它能提供一个干净、安全和友好的工作环境,保护操作者的身心健康。 e使用单面模具:仅用一面模具就可以得到两面光滑平整的制品,可以较好的控制产品的厚度。节约模具制造成本和时间。 正因为用真空工艺所做产品有如些的优点,最早应用于航天航空等特种领域,后来慢慢应用于高要求的民用产品。

真空导入工艺的应用领域

- 1) 船艇工业--船体,甲板,方向舵,雷达屏蔽罩
- 2) 风电能源-, 机仓罩
- 3)体育休闲--头盔,帆板
- 4) 汽车工业--各类车顶,挡风板,车厢

- 5)建筑领域--建筑物顶部件,建筑模板
- 6)农业和园艺 --粮仓圆盖,农机保护盖

4.1.1树脂

当准备开始真空灌注的试验时,首先要选用合适的树脂,是环氧树脂还是不饱和聚酯树脂。真空 灌注工艺的树脂,不能用普通的树脂来代替,它对粘度,凝胶时间,放热峰,浸润性等有特殊的要求, 具体可咨询树脂供应商。

4.1.2 固化体系

如果是环氧树脂,要使用其相对应的专用固化剂;不饱和树脂常用的固化剂是过氧化甲乙酮。不同的厂家其质量是不一样的,选用时对其评价,不能因为用量少的材料而影响到整个制品的质量。

4.1.3 增强材料

增强材料一般常用的是玻璃纤维和碳纤维。比如连续毡,复合缝边毡,单布等,具体要根据力学设计。选用时最好做一下实验,渗透性如何,因为纤维在制造过程中选用的浸润剂,粘接剂的不同对树脂的浸润会不一样,导致最终制品的力学性能会有很大的差异。

4.1.4 夹心材料

一般常用的是木板,Balsa木,PVC泡沫,PUR 泡沫,强蕊毡等。依据制品的需要选用合适的夹心材料。

4.1.5设备、辅材

真空泵,接口,压力表,导流管,脱模布,导流布,真空袋等等。

真空导入工艺用所的材料不是随随便便拿来就能用,每种材料都要经过实验加以确认,以此判断 是不是适用。

4.2 真空灌注工艺流程

然后要了解材料如何使用和如何安排。为了解说方便,我们以如所例示意图为例子。

第一步:准备模具

和其它积层工艺一样,对真空灌注来说高质量的模具也是必须的。表面要有较高的硬度和较高的 光泽,并且模具边缘至少保留15厘米,便于密封条和管路的铺设。对模具进行清理干净,然后打脱模蜡 或抹脱模水。

第二步:施工胶衣面

可以根据制品的要求,可以用产品胶衣和打磨胶衣,选用类型有邻苯,间苯和乙烯基。用手刷和 喷射的方法施工胶衣。(有些制品表面不做胶衣面就直接铺设满层表面毡)

第三步:增强材料铺设

选用增强材料-玻璃纤维,碳纤维,夹心材料...这要依据制品强度要求来定。选择增强材料对积层 工艺来说是很重要的一步,但对于真空灌注要多考虑几点。 虽然所有织物都可以用,但不同的材料和织法会影响树脂流速。

第四步:真空袋材料铺设

先铺上脱模布,接着是导流布,最后是真空袋。在合上真空袋之前,要仔细考虑树脂和抽真空管路的走向,否则有的地方树脂会无法浸润到。铺设时要非常小心,以免一些尖锐物刺破真空袋。

第五步:抽真空

铺完这些材料后,夹紧各进树脂管,对整个体系抽真空,尽量把体系中空气抽空,并检查气密性 ,这一步很关键,如有漏点存在,当树脂导入时,空气会进体入体系,气泡会在漏点向其它地方渗入, 甚至于有可能整个制品报废。

第六步:配树脂

抽真空达到一定要求后,准备树脂。按树脂不同凝胶时间配入相应的固化剂,切记不能忘加固化 剂,否则很难弥补。

第七步:导入树脂

把进树脂管路插入配好的树脂桶中,根据进料顺序依次打开夹子,注意树脂桶的量,及时补充。

第八步:脱模

树脂凝胶固化到一定程度后,揭去真空袋材料。从模具上取出制品并进行后处理。

5 结语

当然任何一个工艺不可能是十全十美的,目前来说真空灌注所需的一次性耗材很大一部分需要进口,提高材料成本,但这部分可以减少树脂用量上得到平衡。另外对操作人员的技能要求更高。每一过程都仔细按步骤做好才能进入下一步的操作,否则会造成不能逆转的损失。所以这种工艺目前用在附加值高的FPR部件和制品中,如体育用品配件,游艇,风力发电叶片等。但人们对更高性能材料的大量需要,真空导入工艺正被越来越多的人认识和采用。

BLSY 6901-V为一专为真空注成型法(Vacuum Infusion)开发之低黏度型乙烯酯 树脂(Vinylester),除拥有极佳的机械性质与加工特性,且在大部份酸、碱、盐环境下能展现优异的耐蚀性外,更将黏度调低,使树脂对复合材料的含浸性及流动性增加,同时更获得DNV以及Lloyd's认证可用于船舶制造;其胶化时间更可由 10-125分钟自行调整,以配合客户的操作性。

外观	棕黄透明液体
固形份	51.5 ± 2%
粘度*2	250 ± 100cps
ᄔᆂ	
比重	1.04 ± 0.02
胶化时间*3	15~25分钟
保存期限	9 个月(25oC)

*1 测试温度:25oC

*2 LVT#3-60rpm

*3 MEKP: 1.2%, 6%辛酸钴: 0.4%, 100%DMA: 0.05%, 温度: 25oC

典型铸板性能 (3.2mm纯树脂铸板) *4

抗张强度(MPa)	80 ~ 93	(ASTM D 638)
抗张模數(MPa)	3100 ~ 3700	(ASTM D 638)
伸长率(%)	4.5~5.5	(ASTM D 638)
抗折强度(MPa)	114 ~ 138	(ASTM D 790)

抗折模數(MPa)	3100 ~ 3500	(ASTM D 790)
热变形温度(oC)	100	(ASTM D 648)
体积收缩率(%)	8.0	(ASTM D 2566)
硬度(Barcol)	30~38	(Barcol ASTM D 2583)
耐冲击强度(Kg-cm/cm2)	5.0~8.0	Charpy test, (ASTM D 256)

0

*4

后硬化条件: 试片于室温成型后24小时,以105 C后硬化处理2个小时。

硬化系统

温度	化学成份	55~65 分钟	85~95 分钟	115~125 分钟	
CHP 硬化系统*5					
	СНР			2.00%	
20oC/68oF	CoOct			0.60%	
	SW1511				
	СНР	1.50%	1.50%	1.50%	

25oC/77 oF	CoOct	0.40%	0.40%	0.30%
	SW1511	0.06%		0.03%
	CHP	1.50%	1.50%	1.50%
30oC/86 oF	CoOct	0.30%	0.30%	0.30%
	SW1511	0~0.05%	0.50%	0.70%

*5

浓度: CHP: 80%, CoOct: 6%, DMA: 100%, SW1511为SWANCOR胶化延迟剂

温度	化学成份	10~20 分钟	20~40 分钟	40~60 分钟			
MEKP 硬化系统*6	MEKP 硬化系统*6						
	MEKP	1.80%	1.50%	1.020%			
20oC/68oF	CoOct	0.40%	0.40%	0.40%			
	DMA	0.10%	0.50%	0.05%			
25oC/77 oF	MEKP	1.50%	1.20%	1.20%			
	CoOct	0.40%	0.40%	0.30%			
	DMA	0.08%	0.03%	0.02%			
30oC/86 oF	MEKP	1.20%	1.00%	1.00%			
	CoOct	0.40%	0.30%	0.30%			
	DMA	0.05%	0.03%				

*6

浓度: CoOct: 6%,, DMA: 100%

包装,贮存,及操作

1.BLSY 6901-V以55加仑铁桶装,每桶重200kg,及以5加仑方桶装,每桶重20kg。

2.请贮存于阴凉处,并避免阳光直射。

3.易燃液体,远离火源。

其它说明

- 1.以上标准规格适于缠绕加工及拉挤成型,其它如含促进剂型BLSY 6901-VP...各种规格均可依客户要求大量供应。
- 2. BLSY 6901-V为一反应性树脂,储放时应置于阴凉处,若储放太久,可打开瓶盖打入空气以延长其储存时间。
- 3. BLSY 6901-V 之胶化特性受天候、温度、硬化剂含量、促进剂含量及添加物之影响, 改变操作配方前,宜以小量试其胶化时间,以利加工。