

潍坊盛宝源柴油机4100机体报价，潍柴发动机4102机体缸体

产品名称	潍坊盛宝源柴油机4100机体报价，潍柴发动机4102机体缸体
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:潍柴 型号:4100.4102 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴495柴油机水泵

柴油机水泵机组密封处漏水的三种可能柴油机水泵机组密封处漏水的三种可能：

一、机械密封处渗漏水的一种可能性是机械密封胶失效。机械密封胶失效的原因：橡胶件老橡胶件的老化、变形，主要是热水泵中的化、变形。机械密封胶失效表现的现象为水温过高，介质溶解橡胶。从外观上看橡胶件表面疏松、毛糙，失去弹性，从而使橡胶失效。

处理办法：更换适合的橡胶材料。

潍柴495柴油机凸轮轴

潍柴发动机的凸轮轴都通用吗

缺润滑油：包润滑油量不足或供油故障；

负荷过重，由于滑动轴承的间隙或滚动轴承的选用都与轴负荷有关，当负荷严重超过设计（或设计不足），轴承温度过高导致间隙进一步减小，轴承温度更进一步升高，恶性循环的后果就是抱死。

潍柴495消声器排气弯管

潍柴发动机排气管机增压器发红是什么原因

柴油发电机增压器发红原因

- 1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效。
- 2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度。
- 3、中冷器过脏，入气量不足。
- 4、增压器失效。
- 5、气门组件密封不良。