

钢结构工程钢结构工程宏冶钢构行业信誉查看

产品名称	钢结构工程钢结构工程宏冶钢构行业信誉查看
公司名称	东莞市宏冶钢结构有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宝钢 型号:AL1649
公司地址	广东东莞市企石镇黄金积工业区
联系电话	0769-81928852 15322877859

产品详情

绿色建筑-钢结构建筑

钢结构建筑因为采用钢材作为材料的建筑结构，而钢材是可以被回收利用的，因此，钢结构建筑是一种绿色的个建筑结构，在发达国家已被广泛采用，它替代了传统土木建筑产业的升级。钢材取代木材和混凝土都传统建材，保护地球生态资源，也减少了混凝土都不环保的建材对环境的破坏；钢结构厂房以钢材为主要材料，可以完全回收利用，符合我国的可持续发展的国家战略。现在绿色的消费观念深入人心，相信钢结构建筑作为一种绿色环保的建筑结构，它的前途将会无比的光明。在我们未来的生活中，也会出现越来越多钢结构厂房、钢结构住宅，钢结构天桥等钢结构建筑。宏冶钢结构在这里衷心希望大家的都能住上绿色环保的住宅。

钢结构建筑与混凝土建筑自重之比

建筑结构自重对成本的会有影响。由钢材建造的房屋自重轻;其次,在轻钢住宅的结构体系中,墙体和楼板大都采用轻质材料。建造后的钢结构比其他混凝土减轻30%左右。建筑上部结构采用轻钢结构则基础荷载可减轻近1/2,进而对地基的地耐力要求降低,所以多层轻钢结构住宅一般均采用浅基础。这将使地基处理工作简单,运输量减少,造价降低。因此，钢结构建筑因为自重较轻，地基的费用比混凝土建筑要低得多。

钢结构厂房漏水原因

钢结构现在使用越来越广泛，特别是钢结构厂房因为种种的优点现在被越来越多的公司所采用。但是，厂房里面经常堆放着重要的设备和材料产品等。如果钢结构的厂房漏水，可能会让使用者造成重大的经济损失。而现在这个问题出现的次数也越来越多，也引起了宏冶钢结构有限公司的重视，宏冶钢结构经过分析，总结出了钢结构厂房漏水的原因。

彩钢板本身具有一定的强度和刚度，材料一般不会漏水，钢结构厂房漏水原因主要在节点处理不当。另外材料的品质、系统设计的成熟性、完备性、结构构造和安装技术等也都直接影响到围护系统的防水效果。彩钢板由于手动各种因素（温度，外力，湿度的影响变形，连接部位的密封性遭到破坏，防水的性能也会遭到破坏。