

大口径泥浆泵恒越水泵PNL耐磨卧式大口径泥浆泵

产品名称	大口径泥浆泵恒越水泵PNL耐磨卧式大口径泥浆泵
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:TE1897
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

PN/PNL泥浆泵|选型须知:

一.泵产品的名称与型号，流量要求（m³/h），使用扬程（m），电机功率（KW）
河北1PNL泥浆泵，管道口径 1PNL立式泥浆泵，电机转速（r/min）
1PNL泥浆泵什么价位，电压〔V〕，使用的吸程（m）
1PNL泥浆泵，使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、磨损性等。

二.请尽量提供详细的产品使用要求，以便我们选型正确，提高使用的效率。

三.若已经由设计单位选定我厂的PN/PNL泥浆泵型号，请按型号直接向河北鑫兴泵业有限公司订购

安国市恒越水泵厂专业生产PNL泥浆泵。欢迎各地朋友来电咨询。

PNL立式泥浆泵产生故障的原因及排除方法：

- 1、轴功率大的原因叶轮和护板发生摩擦，解决办法是调整叶轮和护板的间隙。
- 2、泥浆泵工作中震动的原因（1）叶轮不是平衡的磨损，解决办法更换新叶轮。（2）轴承磨损或油中有杂质，解决办法更换新油或更换新轴承。（3）泵进料不足、进入空气过多，解决办法增加进料和附加清水。

3、密封漏液原因（1）水封管中没水，解决办法检查水封装置，引压力水注入填料。（2）填料磨损，解决办法更换新填料。

安国市恒越水泵厂专业生产PNL泥浆泵。欢迎各地朋友来电咨询。

PNL立式泥浆泵产生故障的原因及排除方法：

1、轴功率大的原因叶轮和护板发生摩擦，解决办法是调整叶轮和护板的间隙。

2、泥浆泵工作中震动的原因（1）叶轮不是平衡的磨损，解决办法更换新叶轮。（2）轴承磨损或油中有杂质，解决办法更换新油或更换新轴承。（3）泵进料不足、进入空气过多，解决办法增加进料和附加清水。

3、密封漏液原因（1）水封管中没水，解决办法检查水封装置，引压力水注入填料。（2）填料磨损，解决办法更换新填料。

安国市恒越水泵厂专业生产PNL泥浆泵。欢迎各地朋友来电咨询。