

KCP2库卡示教编程器连接线00-110-186

产品名称	KCP2库卡示教编程器连接线00-110-186
公司名称	广州安川机电科技有限公司
价格	100.00/根
规格参数	品牌:KUKA库卡 型号:00-110-186 产地:德国
公司地址	广州市番禺区东环街金山谷创意八街1号109
联系电话	020-22157924 13724000724

产品详情

KCP2库卡示教编程器连接线00-110-186

正品KCP2库卡示教盒通讯线，KCP2库卡示教器连接线00-110-186销售，有意者欢迎致电广州安川机电科技有限公司咨询：020-22157924，13724000724（何先生）

公司常备库卡机器人大量配件，包括KR 150/KR 210本体整套动力电缆，库卡机器人编码器电缆，库卡管线包，库卡平衡缸。

库卡KRC2示教器连接线销售维修型号包括：

00-110-186 KCP2库卡示教编程器连接线

00-132-345库卡KCP2示教盒连接线

库卡机器人动力电缆销售维修型号：

00-109-429库卡动力电缆

00-107-600 KUKA电缆线

00-107-601库卡机器人动力电缆

00-106-344库卡机器人动力电缆

00-106-347库卡动力电缆线等。

公司项目主要提供：机器人保养，机器人整机维修，示教器维修，机器人伺服电机销售&维修，机器人主板销售&维修，示教盒面膜、急停开关、机器人电缆线维修销售，机器人电源模块维修销售、机器人驱动模块维修销售等。

引起库卡示教器电缆故障的原因是多方面，其原因大致有以下几种：

- 1、受运行中的电热、化学、环境等因素影响，电缆的绝缘会发生不同程度的老化，而这种老化最终会导致电缆故障的发生。
- 2、油纸电缆高落差敷设"上部绝缘油往低处流"使高处绝缘强度降低。
- 3、受污水、化学物质腐蚀引起电缆护套、铅包、铠装的锈蚀"导致故障的发生。
- 4、机械损伤，由于在电缆线路"损伤电缆外皮或金属铠装"使绝缘损伤导致外力破坏故障。
- 5、库卡示教器电缆00-110-186长期过负荷运行电缆温升过高使绝缘加速老化。