

厂区门窗加工工程,六安东跃装饰图,小区门窗加工批

产品名称	厂区门窗加工工程,六安东跃装饰图,小区门窗加工批
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:YJ1911
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

霍邱门窗加工,六安东跃装饰,小区门窗加工批发由六安东跃装饰提供。六安市东跃装饰有限公司(www.luaandy.com)坐落于安徽 六安 安徽省六安市裕安区城南光彩大市场,联系人:汪家东

耐候性塑钢门窗采用特殊配方,原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂,从而提高了塑钢门窗耐候性。长期使用于温度气候的环境中,在-30度~70度之间,烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中,无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例,其材质完好如初。防火性塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠,符合防火要求,这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。绝缘性能塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体,不导电,安全系数高。气密性塑钢门窗质细密平滑,质量内外一致,无须进行表面特殊处理、易加工、经切割、熔接加工后,门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内,加工精度,角强度可达3000N以上。

东跃装饰,六安最大的塑钢门窗设计与制作厂家,本信息长期有效!

安徽省六安市东跃装饰温馨提示您:巧识劣质塑钢门窗在产品质量上,商家主要采用三种方法来以次充好:一是采用小号的型材,本来这种型材是用来制作门窗或室内隔断的,有些经销商却用来给消费者封装阳台,由于强度不够,所以很容易出现质量问题;二是使用不合格的塑钢型材,这种塑钢型材在使用中会出现变形、开裂、掉渣和变色等问题;三是门窗内不加钢衬或加薄铁皮冒充钢衬,组装不能保证门窗的整体质量。塑钢门窗的安装中,施工队不规范操作引发的问题比比皆是。此种问题主要是由于安装人员在搬运、装卸、安装过程中不注意造成的。

因此安装人员在安装时应轻拿轻放,不得撬、甩、摔。敲打门框要用塑锤轻轻地敲,切不可用铁锤去敲。其次,门窗在安装完毕后,出现倾斜、门扇推拉不好的现象,这主要是由于安装人员在安装过程中没有用线坠、水平尺检查门窗与地面或台面的垂直度,造成偏差过大。因此安装门窗时,一定要按安装规范去做。门窗不水平。门窗安装后,出现一头高一头低、扇和框的缝隙不塑钢窗技术含量差别很大,路边小摊儿加工设备简陋,门窗的精度和强度根本无法保证,而且型材内衬钢质量低劣,甚至没有衬钢,其他的配件也很差。据介绍,一般情况下,推拉窗的价格低于200元,平开窗低于300元,就很有可能使用的是假的海螺、实德型材,或者通过使用劣质、低价的五金、钢衬等组装部件来降低成本,消费者

应谨慎购买。

消费者在选用某一品牌的塑钢门窗之前，可以先向销售商索取塑钢材料的检测报告，查看其四项主要指标，即硬度、低温落锤冲击试验、高低温尺寸变化率及角强度试验是否达到要求。

安徽省六安市东跃装饰专业从事各类门窗制作、安装等门窗工程