

E380通用型变频器

，张力箱驱动器、墨辊驱动器、纸杠电机驱动器、，驱动器、德国施乐百马达驱动器、三洋驱动器、风机驱动板、AD转换板、罗兰输出板、沃轮贝格刀主板、沃轮贝格切纸机控制器等。 ，

，油压、供油控制板、印刷机水墨控制板、日本滨田印刷机控制板、昆科控制器、KEB控制板、折页机控制板、印刷机气泵信号控制器、水辊电机控制板、海德堡哈里斯8色控制板、CD102控制板、电机控制器、lenze直流调速器等。 ，

，水辊控制电源、UPS电源、，电源、罗兰电源、M-600自动纠偏系统电源板。 ，

橡胶轮胎行业： ，

维修的产品品牌有：

2、 ，变频器维修之SC—故障

风扇的损坏也会导致OH报警。

公司配件齐全，检测仪器先进，工程师众多，维修技术精湛，能在第一时间修复故

上电无显示

IGBT模块损坏引起SC故障报警的原因之一，此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。 ，在驱动电路的设计上，上桥使用了驱动光耦PC923，这是专用于驱动IGBT模块且带有放大电路的一款光耦；下桥驱动电路则采用光耦PC929，是一款内部带有放大电路、及检测电路的光耦。此外，电机抖动、三相电流、电压不平衡、有频率显示却无电压输出等这些现象，都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种，首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏，如负载发生短路，堵转等。其次驱动电路老化有可能导致驱动波形失真，或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

KEBF4-C系列变频器维修：F4-C