

五莲红光板,五莲红,五莲石材图

产品名称	五莲红光板,五莲红,五莲石材图
公司名称	五莲县北方石材有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:五莲花石材 型号:AO1402
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园户岭变电站南
联系电话	0633-5561750 188636337727

产品详情

石灰华本身化学稳定性就差，空气中的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物都会与石灰华中的氧化钙发生反应，尤其是生成的硫化物必然是白色的石材变黄。再有，施工过程中涂料和粘结剂都含有大量的挥发分，这些挥发组分也会与石材发生反应，对这类化学稳定性差的石材产生影响。

外墙污染的事前防护处理：一般来说，石材的外墙均有相当之高度，一旦造成污染后再来清洗，施工极为不便。如果事前能做好防护处理的话，完工后便没有污染上的问题，日常的清洗工作也只需用清水擦拭即可，而且施工前的防护处理成本较低、施工较容易，使用石材保护剂，这种的突破改善了以往防护处理费时费力的困扰，这种工法在国外已被广泛应用在石材工程上。

石材变色主要出现在化学稳定性差的石材品种上，这里讨论的是室内不受紫外线照射的地方，石材干挂工艺浅色石材颜色变深。典型案例是米白色的洞石（石灰华）在安装过程中就出现石材墙面由上至下逐渐变黄，随时间推移，整个墙面完全变黄。